

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
大宮児童公園	街区	00001-PH001	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	14.2	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH002	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	6.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH003	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	29.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH004	園路広場	縁石	コンクリート縁石	100.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH005	園路広場	縁石	コンクリート縁石	106.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH006	園路広場	縁石	コンクリート縁石	100.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH007	園路広場	縁石	コンクリート縁石	6.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PH008	園路広場	縁石	コンクリート縁石	9.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PS001	修景施設	花壇	花壇	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PY001	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1.0	基	-	スチール	1978	45	27	48	有	2007	2023	-	-	低	予防	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PY002	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
大宮児童公園	街区	00001-PY003	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
大宮児童公園	街区	00001-PY004	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	3.0	基	-	木材	1978	45	7	14	有	2021	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PY005	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	有	2021	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PY006	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的な施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
大宮児童公園	街区	00001-PY007	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。
大宮児童公園	街区	00001-PY008	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-PY009	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	有	2021	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大宮児童公園	街区	00001-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型4人用ブランコ①	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	チェーン26%摩耗	B	低	予防	2034以降	520	補修・特修					16	健調	310	補修・特修			16	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大宮児童公園	街区	00001-YP002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型4人用ブランコ②	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	チェーン24%摩耗	B	低	予防	2034以降	520	補修・特修					16	健調	310	補修・特修			16	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大宮児童公園	街区	00001-YP003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵①	1.0	式	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2034以降	80	補修・特修					8	健調					8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。	
大宮児童公園	街区	00001-YP004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵②	1.0	式	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2034以降	80	補修・特修					8	健調					8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。	
大宮児童公園	街区	00001-YP005	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	安全領域枠破損 塗装剥離 落書き	C	中	予防	2031									1,800	更新			13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
大宮児童公園	街区	00001-YP006	遊戯施設	ジャングルジム	グローブジャングル	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	有	2022	2023	引っ掛けり	C	中	予防	2031	100	補修・特修					13	健調			2,100	更新	13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
大宮児童公園	街区	00001-YP007	遊戯施設	鉄棒	低鉄棒	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	基礎露出	C	中	予防	2031							8	健調			600	更新	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
大宮児童公園	街区	00001-YP009	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	-	コンクリート	1978	45	10	24	-	-	2023	安全領域枠破損	C	中	予防	2031						8	健調			2,400	更新	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。		
大宮児童公園	街区	00001-YP010	遊戯施設	象形遊具	動物置物(ブタ)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	24	-	-	2023	破損	C	中	予防	2031						8	健調			1,200	更新	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。		
大宮児童公園	街区	00001-YP011	遊戯施設	象形遊具	動物置物(ゾウ)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	24	-	-	2023	破損	C	中	予防	2031						8	健調			1,200	更新	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。		
大宮児童公園	街区	00001-PE001	教養施設	記念碑	記念碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大宮児童公園	街区	00001-PB001	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																					
大宮児童公園	街区	00001-PK015	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。												
大宮児童公園	街区	00001-PK016	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。												
大宮児童公園	街区	00001-PK017	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。												
大宮児童公園	街区	00001-PK018	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。												
大宮児童公園	街区	00001-PK019	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。												
																																										1,300	0	0	0	321	770	0	9,300	0	321	

概算費用合計(千円): 12,012

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																
大野原児童公園	街区	00002-PH001	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	7.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。							
大野原児童公園	街区	00002-PH002	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	6.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH003	園路広場	舗装	コンクリート舗装	17.2	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH004	園路広場	舗装	コンクリート舗装	5.1	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH005	園路広場	緑石	コンクリート緑石	4.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH006	園路広場	緑石	コンクリート緑石	3.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH007	園路広場	緑石	コンクリート緑石	110.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH008	園路広場	緑石	コンクリート緑石	4.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH009	園路広場	緑石	コンクリート緑石	3.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PH010	園路広場	緑石	コンクリート緑石	65.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
大野原児童公園	街区	00002-PY001	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1984	39	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。								
大野原児童公園	街区	00002-PY002	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1.0	基	-	木材	1984	39	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。								
大野原児童公園	街区	00002-PY003	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1984	39	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。								
大野原児童公園	街区	00002-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1.0	基	-	スチール	1984	39	15	36	-	-	2023	塗装剥離揺動部錆	B	低	予防	2034以降			310	補修・特修											16	健調		520	補修・特修				16	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大野原児童公園	街区	00002-YP002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ安全柵	1.0	式	-	スチール	1984	39	15	36	-	-	2023	基礎露出横部材錆	C	中	予防	2031															8	健調				900	更新			8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																												
大野原児童公園	街区	00002-YP003	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	スチール	1984	39	15	36	有	2022	2023	安全領域	C	中	予防	2031															13	健調						1,800	更新					13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。								
大野原児童公園	街区	00002-YP004	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.0	基	-	スチール	1984	39	15	36	-	-	2023	基礎露出握り棒錆	C	中	予防	2031															8	健調						600	更新					8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。								
大野原児童公園	街区	00002-YP005	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	-	コンクリート	1984	39	10	24	-	-	2023	安全領域砂の状態固い	C	中	予防	2031																8	健調						2,400	更新					8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。							
大野原児童公園	街区	00002-PB001	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
大野原児童公園	街区	00002-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	8.28	木材	2003	20	24	43	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
大野原児童公園	街区	00002-PK001	管理施設	柵	ネットフェンス	85.7	m	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK002	管理施設	柵	ガードフェンス	41.0	m	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK003	管理施設	柵	ガードフェンス	38.0	m	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK004	管理施設	柵	ガードフェンス	3.0	m	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK005	管理施設	柵	ガードフェンス	38.0	m	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK006	管理施設	車止め	車止め	2.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK007	管理施設	車止め	車止め	2.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK008	管理施設	車止め	車止め	2.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK009	管理施設	掲示板	掲示板	1.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
大野原児童公園	街区	00002-PK010	管理施設	標識	消火栓看板	1.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																																						必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
大野原児童公園	街区	00002-PK011	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。
大野原児童公園	街区	00002-PK012	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1984	39	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大野原児童公園	街区	00002-PK013	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大野原児童公園	街区	00002-PK016	管理施設	その他	ブロック塀	1.0	基	-	コンクリート	1984	39	10	20	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
大野原児童公園	街区	00002-PO001	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1984	39	18	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
													0	310	0	0	53	0	520	5,700	0	53																			

概算費用合計(千円): 6,636

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
けやき公園	街区	00003-PH001	園路広場	舗装	アスファルト舗装	31.6	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1996	27	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。							
けやき公園	街区	00003-PH002	園路広場	舗装	アスファルト舗装	25.7	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1996	27	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
けやき公園	街区	00003-PH003	園路広場	舗装	コンクリート舗装	19.8	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
けやき公園	街区	00003-PH004	園路広場	舗装	コンクリート舗装	12.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
けやき公園	街区	00003-PH005	園路広場	階段	階段	25.0	段	-	木材	1996	27	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
けやき公園	街区	00003-PH006	園路広場	その他	手すり	4.0	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
けやき公園	街区	00003-DH001	園路広場	カルバート	ボックスカルバート	1.0	箇所	-	コンクリート	1996	27	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
けやき公園	街区	00003-PY002	休養施設	ベンチ	背付きベンチA	1.0	基	-	木材	1996	27	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。								
けやき公園	街区	00003-PY003	休養施設	ベンチ	背付きベンチB	1.0	基	-	木材	1996	27	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。								
けやき公園	街区	00003-PY004	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	2.0	基	-	木材	1996	27	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。								
けやき公園	街区	00003-PY005	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1.0	基	-	木材	1996	27	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。								
けやき公園	街区	00003-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	幼児用ブランコ	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	基礎露出 揺動部錆 着座部亀裂	C	中	予防	2031							170	補修・特修				13	健調			900	更新			13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。
けやき公園	街区	00003-YP002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型ブランコ(6連)	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	障害物 基礎露出 支柱塗装剥離・錆	C	中	予防	2031							310	補修・特修				13	健調			1,800	更新			13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。
けやき公園	街区	00003-YP003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1.0	式	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2034以降												80	補修・特修	13	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。						
けやき公園	街区	00003-YP004	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	登行部塗装剥離	B	低	予防	2034以降													160	補修・特修	13	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。					



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
けやき公園	街区	00003-YP007	遊戯施設	ジャングルジム	グローブジャングルジム	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	塗装剥離	A	低	予防	2034以降														100	補修・特修	13	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。
けやき公園	街区	00003-YP009	遊戯施設	鉄棒	低鉄棒(3段)	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	基礎露出	C	中	予防	2031								600	更新					13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。		
けやき公園	街区	00003-YP012	遊戯施設	複合遊具	コンビネーション遊具	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	36	-	-	2023	登行部・出発部塗装剥離・錆	B	低	予防	2034以降													500	補修・特修	13	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PU001	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場-1	1.0	箇所	-	土	1996	27	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PU002	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場-2	1.0	箇所	-	土	1996	27	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	8.95	木材	1999	24	24	43	-	-	2024	全体的に経年劣化、雨樋要クリーニング	B	低	予防	2034以降														100	補修・特修	215	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK001	管理施設	柵	メッシュフェンス-1	127.0	m	-	スチール	2008	15	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK002	管理施設	柵	ネットフェンス-2	116.0	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK003	管理施設	柵	ネットフェンス	14.0	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK004	管理施設	柵	エキスパンドメタルフェンス	33.3	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK005	管理施設	柵	エキスパンドメタルフェンス	53.0	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK006	管理施設	柵	格子柵	5.0	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK007	管理施設	柵	エキスパンドメタルフェンス	28.0	m	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK008	管理施設	柵	防球ネット	27.0	m	-	樹脂	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK009	管理施設	柵	メッシュフェンス	12.0	m	-	スチール	2008	15	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
けやき公園	街区	00003-PK010	管理施設	車止め	U字型車止め-1	3.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK011	管理施設	車止め	U字型車止め-2	2.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK012	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK013	管理施設	車止め	U字型車止め	3.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK014	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK015	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK016	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK017	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK018	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK019	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK020	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK021	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK022	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK023	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK024	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
けやき公園	街区	00003-PK025	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1996	27	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
けやき公園	街区	00003-PK026	管理施設	水道	立水柱	1.0	基	-	ステンレス	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-PK027	管理施設	水道	立水柱	1.0	基	-	ステンレス	1996	27	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
けやき公園	街区	00003-PK028	管理施設	側溝	側溝	83.0	m	-	コンクリート	1996	27	20	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
けやき公園	街区	00003-DK001	管理施設	擁壁	コンクリートブロック擁壁	24.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1996	27	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK002	管理施設	擁壁	コンクリートブロック擁壁	162.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1996	27	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK003	管理施設	擁壁	コンクリートブロック擁壁	27.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1996	27	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK004	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	44.3	m	132.90	コンクリート	1996	27	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK005	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	27.0	m	135.00	コンクリート	1996	27	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK006	管理施設	擁壁	石積み擁壁	28.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1996	27	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK007	管理施設	擁壁	石積み擁壁	12.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1996	27	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK008	管理施設	擁壁	石積み擁壁	4.9	m <sup>2</sup>	-	石材	1996	27	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK009	管理施設	擁壁	石積み擁壁	9.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1996	27	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
けやき公園	街区	00003-DK010	管理施設	擁壁	石積み擁壁	14.4	m <sup>2</sup>	-	石材	1996	27	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
																					0	0	480	50	306	0	0	3,300	940	306									

概算費用合計(千円): 5,382

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PH001	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	51.8	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH002	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	51.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH003	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	723.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH004	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	253.3	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH005	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	150.8	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH006	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	2,800.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH007	園路広場	舗装	コンクリート舗装	15.7	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH008	園路広場	舗装	コンクリート舗装	124.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH009	園路広場	舗装	コンクリート舗装	22.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH010	園路広場	舗装	ダスト舗装	146.1	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH011	園路広場	舗装	ダスト舗装	860.3	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH012	園路広場	舗装	芝舗装	2,296.2	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH013	園路広場	舗装	アスファルト舗装	968.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	有	2006	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH014	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1,964.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH015	園路広場	舗装	アスファルト舗装	263.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
羊山公園	総合	00004-PH016	園路広場	舗装	アスファルト舗装	401.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH017	園路広場	舗装	アスファルト舗装	28.8	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH018	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	89.4	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH019	園路広場	舗装	コンクリート舗装	10.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH020	園路広場	舗装	芝舗装	313.5	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH021	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1,970.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH022	園路広場	舗装	アスファルト舗装	225.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH023	園路広場	舗装	アスファルト舗装	997.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH024	園路広場	舗装	アスファルト舗装	4,330.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH025	園路広場	舗装	石舗装	154.2	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PH026	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	44.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PH027	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	38.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PH028	園路広場	舗装	芝舗装	570.0	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH029	園路広場	舗装	ダスト舗装	2,366.3	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH030	園路広場	舗装	ダスト舗装	648.5	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理緊急度	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
羊山公園	総合	00004-PH031	園路広場	舗装	アスファルト舗装	479.4	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH032	園路広場	舗装	アスファルト舗装	277.4	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH033	園路広場	舗装	アスファルト舗装	280.8	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH034	園路広場	舗装	アスファルト舗装	959.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH035	園路広場	舗装	アスファルト舗装	245.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH036	園路広場	舗装	アスファルト舗装	225.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH037	園路広場	舗装	アスファルト舗装	233.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH038	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	112.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH039	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	808.3	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH040	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	225.8	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH041	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	84.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	2002	21	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH042	園路広場	舗装	ダスト舗装	451.4	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH043	園路広場	舗装	ウッドチップ舗装	28.0	m <sup>2</sup>	-	木材	2022	1	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH044	園路広場	舗装	ゴムチップ舗装	217.5	m <sup>2</sup>	-	樹脂	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH045	園路広場	舗装	芝舗装	1,197.8	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年													
羊山公園	総合	00004-PH046	園路広場	舗装	芝舗装	2,179.8	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH047	園路広場	舗装	芝舗装	1,933.4	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH048	園路広場	舗装	芝舗装	5,183.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH049	園路広場	舗装	アスファルト舗装(芝桜の丘)	996.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH050	園路広場	舗装	アスファルト舗装(芝桜の丘)	1,173.6	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																13,000	更新				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH051	園路広場	舗装	アスファルト舗装	321.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH052	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1,360.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH053	園路広場	舗装	アスファルト舗装	163.7	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH054	園路広場	舗装	アスファルト舗装	162.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH055	園路広場	舗装	アスファルト舗装	69.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																900	更新				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH056	園路広場	舗装	ダスト舗装	205.9	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH057	園路広場	舗装	ダスト舗装	1,233.3	m <sup>2</sup>	-	土	2014	9	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH058	園路広場	舗装	ダスト舗装	241.3	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH059	園路広場	舗装	ダスト舗装	513.6	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PH060	園路広場	舗装	芝舗装	656.8	m <sup>2</sup>	-	芝	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
羊山公園	総合	00004-PH061	園路広場	緑石	コンクリート緑石	85.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH062	園路広場	緑石	コンクリート緑石	53.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH063	園路広場	緑石	コンクリート緑石	40.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH064	園路広場	緑石	コンクリート緑石	40.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH065	園路広場	緑石	コンクリート緑石	18.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH066	園路広場	緑石	コンクリート緑石	40.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH067	園路広場	緑石	コンクリート緑石	45.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH068	園路広場	緑石	コンクリート緑石	95.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH069	園路広場	緑石	コンクリート緑石	48.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH070	園路広場	緑石	コンクリート緑石	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH071	園路広場	緑石	コンクリート緑石	40.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH072	園路広場	緑石	コンクリート緑石	35.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH073	園路広場	緑石	コンクリート緑石	125.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH074	園路広場	緑石	コンクリート緑石	30.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH075	園路広場	緑石	コンクリート緑石	55.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PH076	園路広場	縁石	コンクリート縁石	75.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH077	園路広場	縁石	コンクリート縁石	20.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH078	園路広場	縁石	コンクリート縁石	45.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH079	園路広場	縁石	コンクリート縁石	65.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH080	園路広場	縁石	コンクリート縁石	35.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH081	園路広場	縁石	コンクリート縁石	90.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH082	園路広場	縁石	コンクリート縁石	60.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH083	園路広場	縁石	コンクリート縁石	20.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH084	園路広場	縁石	コンクリート縁石	15.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH085	園路広場	縁石	コンクリート縁石	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH086	園路広場	縁石	コンクリート縁石	150.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH087	園路広場	縁石	コンクリート縁石	25.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH088	園路広場	縁石	コンクリート縁石	15.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH089	園路広場	縁石	コンクリート縁石	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH090	園路広場	縁石	コンクリート縁石	8.5	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PH091	園路広場	縁石	コンクリート縁石	2.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH092	園路広場	縁石	コンクリート縁石	2.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH093	園路広場	縁石	コンクリート縁石	25.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH094	園路広場	縁石	コンクリート擬木縁石	45.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH095	園路広場	縁石	コンクリート縁石	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH096	園路広場	縁石	コンクリート縁石	3.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH097	園路広場	縁石	擬木丸太縁石	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH098	園路広場	縁石	玉石縁石	27.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH099	園路広場	縁石	玉石縁石	100.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH100	園路広場	縁石	コンクリート縁石	100.0	m	-	コンクリート	1984	39	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH101	園路広場	縁石	コンクリート縁石	36.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH102	園路広場	縁石	コンクリート縁石	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH103	園路広場	縁石	コンクリート縁石	25.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH104	園路広場	縁石	コンクリート縁石	70.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH105	園路広場	縁石	コンクリート縁石	30.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PH106	園路広場	緑石	コンクリート緑石	15.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH107	園路広場	緑石	コンクリート緑石	130.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH108	園路広場	緑石	コンクリート緑石	50.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH109	園路広場	緑石	コンクリート緑石	50.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH110	園路広場	緑石	コンクリート緑石	35.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH111	園路広場	緑石	小舗石緑石	26.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH112	園路広場	緑石	小舗石緑石	30.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH113	園路広場	緑石	小舗石緑石	6.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH114	園路広場	緑石	小舗石緑石	9.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH115	園路広場	緑石	小舗石緑石	45.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH116	園路広場	緑石	小舗石緑石	20.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH117	園路広場	緑石	小舗石緑石	3.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH118	園路広場	緑石	小舗石緑石	13.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH119	園路広場	緑石	小舗石緑石	16.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH120	園路広場	緑石	小舗石緑石	13.5	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PH121	園路広場	縁石	小舗石縁石	25.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH122	園路広場	縁石	小舗石縁石	12.5	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH123	園路広場	縁石	小舗石縁石	30.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH124	園路広場	縁石	小舗石縁石	45.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH125	園路広場	縁石	小舗石縁石	8.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH126	園路広場	縁石	自然石縁石	40.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH127	園路広場	縁石	自然石縁石	20.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH128	園路広場	縁石	擬木丸太縁石	170.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH129	園路広場	縁石	擬木丸太縁石	60.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH130	園路広場	縁石	擬木丸太縁石	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH131	園路広場	縁石	擬木丸太縁石	11.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH132	園路広場	縁石	擬木丸太縁石	30.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH133	園路広場	縁石	コンクリート擬木縁石	7.5	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH134	園路広場	縁石	木製縁石	70.0	m	-	木材	2022	1	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH135	園路広場	縁石	自然石縁石	5.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
羊山公園	総合	00004-PH151	園路広場	階段	擬木階段	19.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH152	園路広場	階段	擬木階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH153	園路広場	階段	丸太階段	20.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	中	事後	2027																					必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PH154	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH155	園路広場	階段	階段	2.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH156	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH157	園路広場	階段	擬木階段	27.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH158	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH159	園路広場	階段	階段	18.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH160	園路広場	階段	擬木階段	53.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH161	園路広場	階段	階段	28.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH162	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH163	園路広場	階段	階段	15.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH164	園路広場	階段	階段	2.0	段	-	コンクリート	1998	25	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH165	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1971	52	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
羊山公園	総合	00004-PH166	園路広場	階段	丸太階段	22.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH167	園路広場	階段	丸太階段	7.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH168	園路広場	階段	丸太階段	27.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																			必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PH169	園路広場	階段	丸太階段	28.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH170	園路広場	階段	擬木階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH171	園路広場	階段	丸太階段	5.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH172	園路広場	階段	擬木階段	30.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH173	園路広場	階段	丸太階段	42.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH174	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1998	25	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH175	園路広場	階段	階段	62.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH176	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH177	園路広場	階段	階段	12.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH178	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH179	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1971	52	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH180	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1971	52	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
羊山公園	総合	00004-PH181	園路広場	階段	木階段	14.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH182	園路広場	階段	擬木階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH183	園路広場	階段	擬木階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH184	園路広場	階段	階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH185	園路広場	階段	擬木階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH186	園路広場	階段	丸太階段	57.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH187	園路広場	階段	丸太階段	19.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH188	園路広場	階段	階段	2.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH189	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH190	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH191	園路広場	階段	階段	35.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH192	園路広場	階段	階段	19.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH193	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH194	園路広場	階段	擬木階段	10.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH195	園路広場	階段	擬木階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
羊山公園	総合	00004-PH196	園路広場	階段	階段	8.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH197	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH198	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH199	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH200	園路広場	階段	擬木階段	39.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH201	園路広場	階段	木階段	17.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH202	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH203	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH204	園路広場	階段	擬木階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH205	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	4.0	段	-	コンクリート	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH206	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	5.0	段	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH207	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	6.0	段	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH208	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	8.0	段	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH209	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	10.0	段	-	コンクリート	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH210	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	35.0	段	-	コンクリート	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
羊山公園	総合	00004-PH211	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	5.0	段	-	コンクリート	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH212	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH213	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH214	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH215	園路広場	階段	階段(芝桜の丘)	10.0	段	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PH216	園路広場	その他	スロープ	1.0	箇所	4.50	コンクリート	2003	20	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH217	園路広場	その他	スロープ	1.0	箇所	18.45	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH218	園路広場	その他	スロープ	1.0	箇所	56.16	コンクリート	2002	21	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH219	園路広場	その他	スロープ	1.0	箇所	2.43	コンクリート	2002	21	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH220	園路広場	その他	手すり	2.2	m	-	ステンレス	2003	20	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH221	園路広場	その他	手すり	3.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH222	園路広場	その他	手すり	4.5	m	-	ステンレス	2003	20	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH223	園路広場	その他	手すり	20.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH224	園路広場	その他	手すり	42.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH225	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																					必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PH226	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	スチール	2003	20	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PH227	園路広場	その他	手すり	9.0	m	-	スチール	2003	20	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH228	園路広場	その他	手すり	4.5	m	-	スチール	2021	2	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH229	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	スチール	2003	20	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH230	園路広場	その他	手すり	4.5	m	-	スチール	2003	20	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH231	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	スチール	2003	20	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PH232	園路広場	その他	手すり	1.6	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DH001	園路広場	橋梁	橋	1.0	橋	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DH002	園路広場	橋梁	橋	1.0	基	-	木材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS001	修景施設	その他	トリス	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS002	修景施設	その他	トリス	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS003	修景施設	灯籠	灯籠	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS004	修景施設	滝	滝	1.0	箇所	-	石材	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS005	修景施設	花壇	レンガ花壇	1.0	箇所	-	レンガ	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026							1,900	更新									必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PS006	修景施設	花壇	レンガ花壇	1.0	箇所	-	レンガ	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026							1,800	更新									必要な補修を実施または施設を更新。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PS007	修景施設	花壇	レンガ花壇	1.0	箇所	-	レンガ	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS008	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	14.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS009	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	3.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS010	修景施設	花壇	植栽柵	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS011	修景施設	花壇	植栽柵	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS012	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	5.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS013	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	3.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS014	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															2,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PS015	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS016	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026														1,500	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-PS017	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026														2,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-PS018	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026														2,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-PS019	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS020	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS021	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PS022	修景施設	花壇	コンクリート植栽柵	6.0	基	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PS023	修景施設	花壇	植栽柵	6.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS024	修景施設	花壇	植栽柵	10.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS025	修景施設	花壇	植栽柵	1.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS026	修景施設	池	池	1.0	箇所	110.00	石材	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS027	修景施設	池	枯池	1.0	箇所	88.00	石材	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS028	修景施設	彫像	カワウソ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS029	修景施設	彫像	北側カバ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS030	修景施設	彫像	ダックフント	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PS031	修景施設	彫像	南側カバ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-KY001	休養施設	休憩所	休憩所	1.0	棟	19.87	スチール	1978	45	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY001	休養施設	四阿	東屋(菜草園)	1.0	基	20.78	木材	1971	52	22	40	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY002	休養施設	四阿	東屋	1.0	基	13.25	木材	1978	45	22	40	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY003	休養施設	四阿	四阿(ロータリーの森)	1.0	基	9.00	木材	1997	26	22	40	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY004	休養施設	四阿	四阿	1.0	基	12.96	木材	1978	45	22	40	-	-	2024	-	-	中	予防	2028																	必要な補修を実施または施設を更新。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
羊山公園	総合	00004-PY020	休養施設	ベンチ	ベンチ	3.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY021	休養施設	ベンチ	木製ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2028														必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY023	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY024	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY025	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY026	休養施設	ベンチ	ベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY027	休養施設	ベンチ	擬木スツール	3.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY028	休養施設	ベンチ	擬木スツール	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY029	休養施設	ベンチ	擬木スツール	4.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY031	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY032	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY033	休養施設	ベンチ	ベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY034	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY036	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY037	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調査(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
羊山公園	総合	00004-PY038	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ(防災ベンチ)	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PY039	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ(防災ベンチ)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY040	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY041	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ(防災ベンチ)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY042	休養施設	ベンチ	ベンチ	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY043	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ(防災ベンチ)	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY044	休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ(防災ベンチ)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY045	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY046	休養施設	ベンチ	木製ベンチ	2.0	基	-	木材	2002	21	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY047	休養施設	ベンチ	木製ベンチ	2.0	基	-	木材	2002	21	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY048	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ	5.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY049	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY050	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY051	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY052	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ	2.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028															必要な補修を実施または施設を更新。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年															
羊山公園	総合	00004-PY056	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ(芝桜の丘)	1.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																							必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PY057	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ(芝桜の丘)	1.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY058	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ(芝桜の丘)	1.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY059	休養施設	ベンチ	半割丸太ベンチ(芝桜の丘)	1.0	基	-	木材	2003	20	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY060	休養施設	ベンチ	木製ベンチ	3.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PY061	休養施設	野外卓	野外卓	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2023	-	-	中	事後	2028																								必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PY062	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2023	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY063	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY064	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY065	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY066	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY067	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY068	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY069	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PY070	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																									必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																																								
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																																												
						数値	単位【選択】																																																																		
羊山公園	総合	00004-PY071	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。																																		
羊山公園	総合	00004-PY072	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	47	47	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。																																			
羊山公園	総合	00004-PY073	休養施設	野外卓	野外卓	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																	必要な補修を実施または施設を更新。																																			
羊山公園	総合	00004-PY074	休養施設	野外卓	野外卓	3.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																	必要な補修を実施または施設を更新。																																			
羊山公園	総合	00004-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	塗装剥離 チェーン18% 摩耗	B	低	予防	2034以降	330	補修・ 特修												13	健調	170	補修・ 特修					13	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。																												
羊山公園	総合	00004-YP002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1.0	式	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2034以降	80	補修・ 特修																	8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。																															
羊山公園	総合	00004-YP003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2023	基礎露出 ボルト緩み (増し締め済み)	C	中	予防	2025																900	更新					13	健調		170	補修・ 特修	必要な補修を実施または施設を更新。																									
羊山公園	総合	00004-YP004	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1.0	式	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2023	基礎露出	C	中	予防	2025																		600	更新					8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。																										
羊山公園	総合	00004-YP006	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	指挟み・ 引っ掛かり の恐れ 緩 部材変形 塗装剥離	C	中	予防	2031																					13	健調	2,400	更新							13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。																			
羊山公園	総合	00004-YP008	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	不要遊具② (リスのかけっこ)	1.0	基	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2023	基礎露出 ボルト緩み (増し締め済み)	C	中	予防	2025																								3,000	更新					13	健調					240	補修・ 特修	必要な補修を実施または施設を更新。														
羊山公園	総合	00004-YP009	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	木製遊具③ (空中トンネル)	1.0	基	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2023	特記なし	C	中	予防	2025																										5,700	更新					13	健調					240	補修・ 特修	必要な補修を実施または施設を更新。												
羊山公園	総合	00004-YP010	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	丸太登り	1.0	式	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2022	安全領域: 樹木接近 木部腐食、 ハンドルが たつき	C	中	予防	2025																														3,000	更新					13	健調					240	補修・ 特修	必要な補修を実施または施設を更新。								
羊山公園	総合	00004-YP011	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	コンプレッション遊具 (わんぱく)	1.0	基	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2023	安全領域 基礎露出 支柱腐食 登行部・ガイ ドバー・吊り 棒ガタツキ	D	高	予防	2025																														20,500	更新					68	健調					240	補修・ 特修	使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。								
羊山公園	総合	00004-YP012	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	吊り橋①	1.0	基	-	木材	2003	20	7	17	-	-	2023	破損 欠落 ボルト緩み (増し締め済み)	D	高	予防	2025																																	8,650	更新					16	健調					240	補修・ 特修	使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。					
羊山公園	総合	00004-YP013	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	吊り橋②	1.0	基	-	木材	2003	20	7	17	-	-	2023	基礎露出 腐食 ガタツ キ	C	中	予防	2025																																						8,650	更新					16	健調					240	補修・ 特修	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																		
羊山公園	総合	00004-YP014	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	木製遊具①(フィールドアスレチック)	1.0	基	-	木材	2003	20	7	17	有	2019	2023	特記なし	C	中	予防	2025			4,500	更新								13	健調			240	補修・特修								13	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-YP017	遊戯施設	ラダー	うんてい	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	基礎露出 塗装剥離 ポルト腐食	C	中	予防	2025			1,200	更新										8	健調								8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-YP018	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(ロデオ)1	1.0	基	-	樹脂	1978	45	10	24	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2025			900	更新														110	補修・特修	8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。						
羊山公園	総合	00004-YP019	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(ロデオ)2	1.0	基	-	樹脂	1978	45	10	24	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2025			900	更新													110	補修・特修	8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。							
羊山公園	総合	00004-YP020	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(ロデオ)3	1.0	基	-	樹脂	1978	45	10	24	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2025			900	更新													110	補修・特修	8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。							
羊山公園	総合	00004-YP021	遊戯施設	スプリング遊具	スライド遊具(ロデオ)4	1.0	基	-	樹脂	1978	45	10	24	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2025			900	更新													110	補修・特修	8	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。							
羊山公園	総合	00004-YP022	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1	1.0	基	-	木材	2015	8	7	17	-	-	2023	基礎露出	C	中	予防	2025			600	更新															110	補修・特修	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。					
羊山公園	総合	00004-YP023	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2	1.0	基	-	木材	2015	8	7	17	-	-	2023	基礎露出	C	中	予防	2025			600	更新															110	補修・特修	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。					
羊山公園	総合	00004-YP024	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	基	-	木材	1978	45	7	17	-	-	2023	安全領域 腐食 砂状態固い	C	中	予防	2025			2,400	更新																	160	補修・特修	8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-YP025	遊戯施設	その他	ロープウェイ	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	基礎露出 登行部腐食	C	中	予防	2025			6,000	更新																	16	健調	500	補修・特修	16	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PU001	運動施設	野球場	ダスト舗装(運動広場)	1.0	箇所	#####	土	1970	53	30	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU002	運動施設	野球場	得点板(運動広場)	1.0	基	-	スチール	1970	53	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																										必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PU003	運動施設	野球場	ダッグアウト(運動広場)	1.0	基	4.44	スチール	1970	53	27	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PU004	運動施設	野球場	ダッグアウト(運動広場)	1.0	基	4.44	スチール	1970	53	27	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PU005	運動施設	野球場	防球ネット(運動広場)	73.0	m	-	樹脂	1970	53	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PU006	運動施設	野球場	防球ネット(運動広場)	7.0	m	-	樹脂	1970	53	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU007	運動施設	野球場	防球ネット(運動広場)	6.0	m	-	樹脂	1970	53	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU008	運動施設	野球場	防球ネット(運動広場)	4.0	m	-	樹脂	1970	53	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU009	運動施設	野球場	防球フェンス(運動広場)	75.0	m	-	スチール	1970	53	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU010	運動施設	野球場	ダスト舗装(ソフトボール場)	1.0	箇所	-	土	1990	33	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU011	運動施設	野球場	得点板(ソフトボール場)	1.0	基	-	スチール	1990	33	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PU012	運動施設	野球場	ダッグアウト(ソフトボール場)	1.0	基	4.44	スチール	1990	33	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU013	運動施設	野球場	ダッグアウト(ソフトボール場)	1.0	基	4.44	スチール	1990	33	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU014	運動施設	野球場	防球ネット(ソフトボール場)	100.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU015	運動施設	野球場	防球ネット(ソフトボール場)	15.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU016	運動施設	野球場	防球ネット(ソフトボール場)	120.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU017	運動施設	テニスコート	テニスコート舗装(全天候)	2.0	面	#####	人工芝	1971	52	30	40	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PU018	運動施設	テニスコート	テニスコート舗装(全天候)	2.0	面	#####	人工芝	1971	52	30	40	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PU019	運動施設	テニスコート	テニスコート舗装(クレー)	2.0	面	#####	土	1971	52	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU020	運動施設	テニスコート	テニスコート舗装(クレー)	2.0	面	#####	土	1971	52	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PU022	運動施設	テニスコート	ネットポスト(全天候)	4.0	基	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU023	運動施設	テニスコート	ネットポスト(全天候)	4.0	基	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU024	運動施設	テニスコート	ネットポスト(クレー)	4.0	基	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU025	運動施設	テニスコート	ネットポスト(クレー)	4.0	基	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU026	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(全天候)	1.0	基	-	コンクリート	1992	31	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU027	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(全天候)	1.0	基	-	コンクリート	1992	31	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU028	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(全天候)	1.0	基	-	コンクリート	1992	31	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU029	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(全天候)	1.0	基	-	コンクリート	1992	31	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU030	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(クレー)	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU031	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(クレー)	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU032	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(クレー)	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU033	運動施設	テニスコート	ナイター照明灯(クレー)	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU034	運動施設	テニスコート	防球フェンス(全天候)	232.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU035	運動施設	テニスコート	防球フェンス(全天候)	15.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU036	運動施設	テニスコート	防球フェンス(全天候)	15.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
羊山公園	総合	00004-PU037	運動施設	テニスコート	防球フェンス(クレー)	130.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PU038	運動施設	テニスコート	防球ネット+フェンス(クレー)	20.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU039	運動施設	テニスコート	防球ネット+フェンス(クレー)	74.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU040	運動施設	テニスコート	ネットフェンス(クレー)	39.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PU041	運動施設	テニスコート	ネットフェンス(クレー)	1.0	m	-	スチール	1971	52	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE001	教養施設	その他	ボテくまぐんの家	1.0	基	4.83	コンクリート	2017	6	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE002	教養施設	記念碑	石像	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE003	教養施設	記念碑	石碑(慰霊碑)	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE004	教養施設	記念碑	石碑(歌碑)	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE005	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE006	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE007	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE008	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE009	教養施設	記念碑	胸像	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PE010	教養施設	記念碑	石碑(竣工記念碑)	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
羊山公園	総合	00004-PE026	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PE027	教養施設	記念碑	標柱(記念碑)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PE028	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PE029	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PE030	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PE031	教養施設	記念碑	銘板	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-KE001	教養施設	陳列館	武甲山資料館	1.0	棟	403.20	コンクリート	1979	44	50	60	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-KE002	教養施設	陳列館	やまーあーとみゆーじあむ	1.0	棟	463.82	コンクリート	1978	45	50	60	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-KE003	教養施設	動物舎	飼羊舎	1.0	棟	39.31	木材	2018	5	22	40	-	-	2024	木部防腐塗装劣化	B	低	予防	2034以降													435	補修・特修・健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-KE004	教養施設	動物舎	馬舎	1.0	棟	182.00	コンクリート	2014	9	38	48	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PB001	便益施設	駐車場	As舗装(第2駐車場)	1,060.8	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB002	便益施設	駐車場	As舗装(第1駐車場)	1,966.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB003	便益施設	駐車場	As舗装(第3駐車場)	1,156.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1984	39	10	20	有	2014	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB004	便益施設	駐車場	As舗装(第4駐車場)	1,249.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1998	25	10	20	有	2006	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB005	便益施設	駐車場	As舗装(第5駐車場)	1,926.7	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PB006	便益施設	駐車場	As舗装(テニスコート北側)駐車場	601.1	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1998	25	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PB007	便益施設	駐車場	As舗装(第3駐車場北側)駐車場	482.8	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB008	便益施設	駐車場	タイヤ留め	5.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PB009	便益施設	駐車場	タイヤ留め	26.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB010	便益施設	駐車場	タイヤ留め	30.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB011	便益施設	駐車場	As舗装(第6駐車場)	827.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PB012	便益施設	駐車場	As舗装(第7駐車場)	2,166.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2007	16	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB013	便益施設	駐車場	As舗装(第8駐車場)	1,470.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PB014	便益施設	駐車場	As舗装(旧羊山センター)駐車	306.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB015	便益施設	水飲場	水飲み場・立水栓	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PB016	便益施設	水飲場	水飲み場	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB017	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PB018	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PB019	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PB021	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
羊山公園	総合	00004-PB022	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PB023	便益施設	時計台	時計台	1.0	基	-	木材	1978	45	15	30	有	2023	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。					
羊山公園	総合	00004-KB001	便益施設	便所	見晴しの丘トイレ	1.0	棟	39.74	木材	2005	18	24	43	-	-	2024	内樋軒先木部不朽・漏水	B	低	予防	2034以降													445	補修・特修・健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。							
羊山公園	総合	00004-KB002	便益施設	便所	第1駐車場脇観光トイレ	1.0	棟	69.56	木材	2003	20	24	43	-	-	2024	全体的に経年劣化	B	低	予防	2034以降													780	補修・特修	215	健調	390	補修・特修	215	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-KB003	便益施設	便所	テニスコート脇トイレ	1.0	棟	164.44	木材	1998	25	24	43	-	-	2024	外部構造材塗装劣化・腐朽進行	C	中	予防	2034以降													920	補修・特修	296	健調	1,840	補修・特修	296	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-KB004	便益施設	便所	みどりのトイレ	1.0	棟	67.82	コンクリート	1997	26	50	60	-	-	2024	比較的良好	B	低	予防	2034以降														380	補修・特修	215	健調		215	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-KB005	便益施設	便所	芝桜観光トイレ	1.0	基	125.00	木材	2002	21	24	43	-	-	2024	内外装木部防腐塗装劣化	B	低	予防	2034以降														1,400	補修・特修	296	健調	700	補修・特修	296	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK001	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK002	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK003	管理施設	柵	ガードレール	13.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK004	管理施設	柵	縦格子フェンス	1.8	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK005	管理施設	柵	パイプフェンス	65.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK006	管理施設	柵	メッシュフェンス	20.0	m	-	スチール	2005	18	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK007	管理施設	柵	ネットフェンス	62.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
羊山公園	総合	00004-PK008	管理施設	柵	ネットフェンス	60.0	m	-	スチール	2020	3	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
羊山公園	総合	00004-PK009	管理施設	柵	擬木柵(見晴しの丘柵)	180.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	中	事後	2026	14,600	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK010	管理施設	柵	擬木柵	85.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK011	管理施設	柵	擬木柵	10.0	m	-	コンクリート	2020	3	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK012	管理施設	柵	擬木柵	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK013	管理施設	柵	擬木柵	20.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK014	管理施設	柵	縦格子フェンス	30.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK015	管理施設	柵	ガードパイプ	16.8	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK016	管理施設	柵	ネットフェンス	36.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK017	管理施設	柵	ネットフェンス	50.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK018	管理施設	柵	ネットフェンス	12.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK019	管理施設	柵	ネットフェンス	260.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK020	管理施設	柵	擬木柵	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK021	管理施設	柵	擬木柵	60.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK022	管理施設	柵	擬木柵	25.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	中	事後	2027																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK023	管理施設	柵	ロープ柵	25.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	中	事後	2027																				必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
羊山公園	総合	00004-PK025	管理施設	柵	ガードレール	80.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK026	管理施設	柵	ガードパイプ	4.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK027	管理施設	柵	木柵	18.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK028	管理施設	柵	ロープ柵	45.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK029	管理施設	柵	ガードレール	120.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK030	管理施設	柵	ワイヤー柵	60.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK031	管理施設	柵	擬木柵	30.0	m	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK032	管理施設	柵	木柵	115.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK033	管理施設	柵	木柵	25.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK034	管理施設	柵	木柵	50.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK035	管理施設	柵	木柵	70.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK036	管理施設	柵	擬木ロープ柵	105.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK037	管理施設	柵	擬木ロープ柵	55.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK038	管理施設	柵	擬木ロープ柵	33.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK039	管理施設	柵	擬木ロープ柵	50.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
羊山公園	総合	00004-PK040	管理施設	柵	擬木ロープ柵	45.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK041	管理施設	柵	ロープ柵	60.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK042	管理施設	柵	ロープ柵	7.0	m	-	木材	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK043	管理施設	柵	ロープ柵	30.0	m	-	木材	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK044	管理施設	柵	パイプフェンス	22.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK045	管理施設	柵	メッシュフェンス	65.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK046	管理施設	柵	ネットフェンス	65.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK047	管理施設	柵	ネットフェンス	40.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK048	管理施設	柵	ネットフェンス	80.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK049	管理施設	柵	ネットフェンス	150.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK050	管理施設	柵	木柵	3.0	m	-	木材	2014	9	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK051	管理施設	柵	木柵	9.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK052	管理施設	柵	木柵	390.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK053	管理施設	柵	木柵	202.0	m	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK054	管理施設	柵	擬木ロープ柵	25.0	m	-	コンクリート	2014	9	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																
羊山公園	総合	00004-PK055	管理施設	柵	ロープ柵	28.0	m	-	木材	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK056	管理施設	柵	ロープ柵	100.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK057	管理施設	柵	ロープ柵	65.0	m	-	木材	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK058	管理施設	柵	ロープ柵	75.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																										日常(定期・不定期)の維持保全で管理。
羊山公園	総合	00004-PK059	管理施設	柵	ロープ柵	25.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									日常(定期・不定期)の維持保全で管理。	
羊山公園	総合	00004-PK060	管理施設	柵	ロープ柵	40.0	m	-	コンクリート	2006	17	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									日常(定期・不定期)の維持保全で管理。	
羊山公園	総合	00004-PK061	管理施設	時計	時計	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK062	管理施設	時計	時計(第1駐車場内)	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	高	事後	2026																									使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK063	管理施設	時計	時計	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK064	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026																										必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK065	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026																									必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK066	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026																									必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK067	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026																									必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK068	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026																									必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK069	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2026																									必要な補修を実施または施設を更新。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PK070	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK071	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK072	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK073	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK078	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK079	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK080	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK081	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK083	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK084	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK085	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK086	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK087	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK088	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK089	管理施設	照明施設	公園灯	4.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
羊山公園	総合	00004-PK090	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK091	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK092	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK093	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK094	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK095	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK096	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK097	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK098	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK099	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK100	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK101	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK102	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK103	管理施設	照明施設	照明灯(馬場)	1.0	基	-	スチール	2014	9	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK104	管理施設	照明施設	照明灯(馬場)	1.0	基	-	スチール	2014	9	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
羊山公園	総合	00004-PK105	管理施設	照明施設	照明灯(馬場)	1.0	基	-	スチール	2014	9	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK106	管理施設	照明施設	照明灯(馬場)	1.0	基	-	スチール	2014	9	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK107	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK108	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK109	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK110	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK111	管理施設	くず箱	吸い殻入れ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK114	管理施設	くず箱	吸い殻入れ	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK115	管理施設	くず箱	吸い殻入れ	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK117	管理施設	くず箱	吸い殻入れ	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK118	管理施設	くず箱	吸い殻入れ	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK119	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK120	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	2005	18	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK121	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1970	53	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK122	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PK123	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1998	25	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2028																500	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK124	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1998	25	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK125	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	コンクリート	1998	25	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK126	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK127	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK128	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK129	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK130	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK131	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK132	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	2002	21	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK133	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK134	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1990	33	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK135	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK136	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	2014	9	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK137	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	2014	9	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
羊山公園	総合	00004-PK138	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK139	管理施設	掲示板	掲示板	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK140	管理施設	掲示板	掲示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK141	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK142	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK143	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK144	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK145	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK146	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK147	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK148	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				日常(定期・不定期)の維持保全で管理。
羊山公園	総合	00004-PK149	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK150	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK151	管理施設	標識	方向指示板(標柱)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK152	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
羊山公園	総合	00004-PK153	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK154	管理施設	標識	説明板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK155	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK156	管理施設	標識	植樹記念サイン	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK164	管理施設	標識	園名板	4.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK165	管理施設	標識	総合案内板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK166	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK167	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK168	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK169	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK170	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK171	管理施設	標識	案内板(避難場所)	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK172	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK173	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK174	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
																																2023年		2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年				
羊山公園	総合	00004-PK175	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK176	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	樹脂	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK177	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK178	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK179	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK180	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																					必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK181	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK182	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK183	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK184	管理施設	標識	道路情報板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK185	管理施設	標識	交通注意板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK186	管理施設	標識	交通注意板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK187	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK188	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK194	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PK195	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK196	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1984	39	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK197	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1998	25	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK198	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK199	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK200	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK201	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK202	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK203	管理施設	標識	植物名・解説板	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK204	管理施設	標識	防火水槽標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK209	管理施設	標識	姉妹都市提携サイン	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK210	管理施設	標識	姉妹都市提携サイン	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK211	管理施設	標識	総合案内板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK212	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK213	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PK214	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	スチール	2002	21	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK215	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	コンクリート	2007	16	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK216	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	コンクリート	1911	112	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK217	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK218	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK219	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	樹脂	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK220	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	2007	16	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK221	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK222	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	2007	16	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK223	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	2014	9	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK224	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK225	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK226	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK227	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK228	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
羊山公園	総合	00004-PK229	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降															必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK230	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK231	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK232	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK233	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK234	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK235	管理施設	標識	説明板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK236	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK237	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK238	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK239	管理施設	標識	植樹記念サイン	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK240	管理施設	標識	植樹記念サイン	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK241	管理施設	標識	植樹記念サイン	2.0	基	-	ステンレス	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK242	管理施設	標識	標柱(記念サイン)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降														必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK243	管理施設	標識	防火水槽標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PK250	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK251	管理施設	標識	案内板(施設銘板)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK252	管理施設	標識	標柱(施設銘板)	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK253	管理施設	標識	標柱(案内表示)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK254	管理施設	標識	方向指示板	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK255	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK256	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK257	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK258	管理施設	標識	解説板	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK259	管理施設	標識	説明板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK260	管理施設	標識	ポイント表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK261	管理施設	車止め	U字型車止め	6.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK262	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK263	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK264	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PK265	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK266	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK267	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK268	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK269	管理施設	車止め	ポストコーン	2.0	基	-	樹脂	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PK270	管理施設	車止め	U字型車止め	5.0	基	-	スチール	1998	25	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK271	管理施設	車止め	U字型車止め	28.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK272	管理施設	車止め	U字型車止め	10.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK273	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK274	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK275	管理施設	車止め	単柱型車止め	31.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK276	管理施設	車止め	単柱型車止め	12.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK277	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PK278	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PK279	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PK280	管理施設	車止め	ポストコーン	3.0	基	-	樹脂	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																			必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK281	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	ステンレス	2006	17	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK282	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK283	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK284	管理施設	車止め	単柱型車止め	21.0	基	-	木材	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK285	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	ステンレス	2006	17	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK286	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	樹脂	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																			必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK287	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK288	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK289	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK290	管理施設	車止め	単柱型車止め	13.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK291	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK292	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK293	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK295	管理施設	側溝	側溝	64.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
羊山公園	総合	00004-PK296	管理施設	側溝	側溝	224.0	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK297	管理施設	側溝	側溝	75.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK298	管理施設	側溝	グレーチング	4.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK299	管理施設	側溝	グレーチング	6.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK300	管理施設	側溝	L字側溝	77.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK301	管理施設	側溝	側溝	95.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK302	管理施設	側溝	側溝	20.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK303	管理施設	側溝	側溝	70.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK304	管理施設	側溝	グレーチング	9.5	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK305	管理施設	その他	水路	1.0	箇所	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK306	管理施設	側溝	L字側溝	35.0	m	-	コンクリート	1971	52	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK307	管理施設	側溝	側溝	144.0	m	-	コンクリート	1971	52	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK308	管理施設	側溝	L字側溝	23.0	m	-	コンクリート	1984	39	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK309	管理施設	側溝	側溝	22.0	m	-	コンクリート	1984	39	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK310	管理施設	側溝	側溝	46.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-PK311	管理施設	側溝	側溝	37.0	m	-	コンクリート	1971	52	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK312	管理施設	側溝	側溝	144.0	m	-	コンクリート	1971	52	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK313	管理施設	側溝	側溝	72.0	m	-	コンクリート	1971	52	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK314	管理施設	側溝	グレーチング	50.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK315	管理施設	側溝	グレーチング	8.0	m	-	コンクリート	1984	39	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK316	管理施設	側溝	グレーチング	5.0	m	-	コンクリート	1984	39	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK317	管理施設	側溝	グレーチング	301.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK318	管理施設	側溝	グレーチング	30.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK319	管理施設	側溝	側溝	140.0	m	-	コンクリート	1990	33	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK320	管理施設	側溝	側溝	55.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK321	管理施設	側溝	L字側溝	1.2	m	-	コンクリート	2007	16	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK322	管理施設	側溝	L字側溝	73.0	m	-	コンクリート	2007	16	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK323	管理施設	側溝	L字側溝	9.0	m	-	コンクリート	2007	16	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK324	管理施設	側溝	側溝	158.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK325	管理施設	側溝	側溝	11.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PK326	管理施設	側溝	側溝	165.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK327	管理施設	側溝	側溝	20.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK328	管理施設	側溝	グレーチング	12.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK329	管理施設	側溝	グレーチング	18.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK330	管理施設	側溝	グレーチング	4.5	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK331	管理施設	側溝	グレーチング	196.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK332	管理施設	側溝	グレーチング	502.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK333	管理施設	側溝	グレーチング	8.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK334	管理施設	側溝	グレーチング	3.5	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK335	管理施設	側溝	L字側溝	135.0	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK336	管理施設	側溝	側溝	8.0	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK337	管理施設	側溝	側溝	67.0	m	-	木材	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK338	管理施設	側溝	側溝	3.0	m	-	木材	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK339	管理施設	側溝	側溝	22.0	m	-	木材	2003	20	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK340	管理施設	側溝	側溝	175.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年						
羊山公園	総合	00004-PK341	管理施設	側溝	グレーチング	9.0	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK342	管理施設	側溝	グレーチング	8.0	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK343	管理施設	側溝	グレーチング	8.5	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK344	管理施設	側溝	グレーチング	2.8	m	-	コンクリート	2006	17	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK345	管理施設	その他	アンテナ	1.0	基	-	スチール	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK346	管理施設	その他	ガスボンベ置き場	3.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK347	管理施設	その他	警報装置	1.0	基	-	スチール	1978	45	8	16	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK348	管理施設	その他	タンク	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-PK349	管理施設	その他	配管	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK350	管理施設	その他	配管	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK351	管理施設	その他	排気塔	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK352	管理施設	その他	ブロック塀	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK354	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1992	31	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK355	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-PK356	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PK357	管理施設	その他	園名壁	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PK358	管理施設	その他	ブロック塀	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK359	管理施設	その他	給水口(水栓)	5.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK360	管理施設	その他	給水口(水栓)	15.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PK361	管理施設	その他	ミラー	1.0	基	-	スチール	2014	9	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK001	管理施設	擁壁	石積み擁壁	16.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK002	管理施設	擁壁	石積み擁壁	150.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK003	管理施設	擁壁	石積み擁壁	5.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK004	管理施設	擁壁	石積み擁壁	120.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK005	管理施設	擁壁	石積み擁壁	45.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK006	管理施設	擁壁	石積み擁壁	1,850.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK007	管理施設	擁壁	石積み擁壁(石垣)	19.8	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK008	管理施設	擁壁	石積み擁壁	19.2	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK009	管理施設	擁壁	石積み擁壁	70.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK010	管理施設	擁壁	石積み擁壁	30.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-DK011	管理施設	擁壁	石積み擁壁(下段)	36.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK012	管理施設	擁壁	石積み擁壁(石垣)	70.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK013	管理施設	擁壁	石積み	54.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK014	管理施設	擁壁	法枠工	423.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK015	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(上段)	588.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK016	管理施設	擁壁	擁壁(下段)	837.2	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK017	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	210.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	2020	3	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK018	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(左右)	125.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	2020	3	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK019	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	140.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK020	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(上段)	8.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK021	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(ブロック)	15.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK022	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	20.0	m	-	コンクリート	2005	18	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK023	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(3段)	17.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK024	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(下部)	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK025	管理施設	擁壁	土留め	4.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
羊山公園	総合	00004-DK026	管理施設	擁壁	土留め	6.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK027	管理施設	擁壁	土留め	4.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK028	管理施設	擁壁	土留め	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK029	管理施設	擁壁	土留め	12.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK030	管理施設	擁壁	土留め	50.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK031	管理施設	擁壁	フンカゴ	10.0	m	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK032	管理施設	擁壁	フンカゴ	24.0	m	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK033	管理施設	擁壁	石積み擁壁	4.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK034	管理施設	擁壁	石積み擁壁	27.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK035	管理施設	擁壁	石積み擁壁	16.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK036	管理施設	擁壁	石積み擁壁	6.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK037	管理施設	擁壁	石積み擁壁	45.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK038	管理施設	擁壁	石積み擁壁	202.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK039	管理施設	擁壁	石積み擁壁	22.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK040	管理施設	擁壁	石積み擁壁	58.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-DK041	管理施設	擁壁	法枠工	4,284.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK042	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	8.8	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK043	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	301.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK044	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	27.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK045	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	80.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK046	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	60.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK047	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	6.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK048	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	260.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK049	管理施設	擁壁	土留め	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK050	管理施設	擁壁	土留め	2.5	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK051	管理施設	擁壁	石積み擁壁	12.8	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK052	管理施設	擁壁	石積み擁壁	3.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1971	52	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK053	管理施設	擁壁	石積み擁壁	4.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK054	管理施設	擁壁	石積み擁壁	120.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK055	管理施設	擁壁	石積み擁壁	240.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-DK056	管理施設	擁壁	石積み擁壁	70.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK057	管理施設	擁壁	石積み擁壁	7.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK058	管理施設	擁壁	石積み擁壁	30.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK059	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	41.4	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK060	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	27.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK061	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	72.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK062	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	5.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK063	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	7.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK064	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	10.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK065	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	10.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK066	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	6.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK067	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁(ブロック)	17.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1971	52	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK068	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	8.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																			必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK069	管理施設	擁壁	植栽ブロック擁壁	100.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK070	管理施設	擁壁	タイヤ土留め	1.0	式	-	樹脂	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-DK071	管理施設	擁壁	土留め	8.9	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK072	管理施設	擁壁	土留め	8.6	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK073	管理施設	擁壁	土留め	13.7	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
羊山公園	総合	00004-DK074	管理施設	擁壁	土留め	15.0	m	-	コンクリート	1971	52	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK075	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	25.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK076	管理施設	擁壁	土留め	24.0	m	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK077	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	35.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK078	管理施設	擁壁	土留め	50.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK079	管理施設	擁壁	土留め	80.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK080	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	30.0	m	-	コンクリート	2014	9	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK081	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	220.0	m	-	コンクリート	2014	9	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK082	管理施設	擁壁	植栽ブロック擁壁	200.0	m	-	コンクリート	1990	33	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK083	管理施設	擁壁	土留め	2.0	m	-	石材	2017	6	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-DK084	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	80.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK085	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	280.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																		必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項												
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年														
羊山公園	総合	00004-DK086	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	120.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-DK087	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	200.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																							必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-DK088	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	40.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																							必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-DK089	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	45.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK090	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	120.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK091	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	120.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK092	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	165.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK093	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	120.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK094	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	40.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK095	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	40.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK096	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	130.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK097	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	185.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK098	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	190.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK099	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	40.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-DK100	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	105.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026																								必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
羊山公園	総合	00004-DK101	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	140.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026														必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-DK102	管理施設	擁壁	土留め(花壇枠)	200.0	m	-	木材	2003	20	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2026													必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-DK103	管理施設	擁壁	板柵土留め	27.0	m	-	コンクリート	2003	20	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-DK104	管理施設	擁壁	板柵土留め	30.0	m	-	コンクリート	2003	20	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-DK105	管理施設	擁壁	フンカゴ	15.0	m	-	石材	2014	9	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK001	管理施設	管理事務所	羊山公園管理事務所	1.0	棟	106.82	コンクリート	2006	17	50	60	-	-	2024	比較的良好	B	低	予防	2034以降			1,200	補修・特修							296	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK002	管理施設	管理事務所	飼料舎・事務所	1.0	棟	41.41	木材	2001	22	24	43	-	-	2024	外壁部分防汚塗装劣化	B	低	予防	2034以降	460	補修・特修									215	健調	230	補修・特修	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-KK003	管理施設	管理事務所	馬場の建物	1.0	棟	140.00	コンクリート	2014	9	50	60	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK004	管理施設	倉庫	小屋	1.0	棟	4.18	木材	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK005	管理施設	倉庫	物置	1.0	基	9.00	木材	1970	53	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK006	管理施設	倉庫	管理事務所脇倉庫	1.0	棟	33.12	スチール	1978	45	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK007	管理施設	倉庫	倉庫	1.0	棟	69.56	スチール	1978	45	30	48	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK008	管理施設	倉庫	倉庫	1.0	棟	66.24	スチール	1978	45	30	48	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK009	管理施設	倉庫	物置	1.0	基	3.99	スチール	1978	45	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KK010	管理施設	倉庫	堆肥舎	1.0	棟	41.40	木材	2018	5	24	43	-	-	2024	外装丸太防汚塗装劣化	B	低	予防	2034以降											230	補修・特修	460	補修・特修	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
羊山公園	総合	00004-KK011	管理施設	倉庫	小屋	1.0	棟	45.00	コンクリート	2014	9	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-KK012	管理施設	倉庫	馬舎前建物	1.0	棟	27.50	コンクリート	2014	9	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-KK013	管理施設	その他	小屋	1.0	基	4.20	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK001	管理施設	貯水施設	高置水槽	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK002	管理施設	貯水施設	貯水槽	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK003	管理施設	貯水施設	受水槽	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK004	管理施設	散水施設	受水槽(スプリンクラー)	1.0	基	-	FRP	2004	19	20	36	-	-	2024	本体全体的に汚損、仮設圧送装置不具合	C	中	予防	2026																182	健調	必要な補修を実施または施設を更新。	
羊山公園	総合	00004-SK005	管理施設	散水施設	スプリンクラー	1.0	式	-	スチール	2004	19	15	30	有	2006	2024	ボックス部分露出、散水時ポップアップ不良	B	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK006	管理施設	散水施設	散水栓	1.0	式	-	スチール	2004	19	15	30	-	-	2024	接続口・開閉レバー塗装劣化	B	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK007	管理施設	その他	変電設備	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK008	管理施設	その他	室外機	1.0	基	-	スチール	1978	45	13	26	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-SK009	管理施設	その他	室外機	1.0	基	-	スチール	1978	45	13	26	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
羊山公園	総合	00004-PO001	その他施設	放送施設	放送設備3	1.0	式	-	スチール	2004	19	18	30	-	-	2024	スピーカー不良	C	中	事後	2026																	700	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PO002	その他施設	放送施設	放送設備4	1.0	式	-	スチール	2004	19	18	30	-	-	2024	スピーカー不良	C	中	事後	2026																	700	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
羊山公園	総合	00004-PO003	その他施設	放送施設	放送設備5	1.0	式	-	スチール	2004	19	18	30	-	-	2024	スピーカー不良	C	中	事後	2026																	700	更新	必要な補修を実施または施設を更新。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
羊山公園	総合	00004-PO004	その他施設	放送施設	放送設備1	1.0	基	-	スチール	2004	19	18	30	-	-	2024	スピーカー不良	C	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-PO005	その他施設	放送施設	放送設備6	1.0	式	-	スチール	2004	19	18	30	-	-	2024	スピーカー不良	C	中	事後	2026															必要な補修を実施または施設を更新。			
羊山公園	総合	00004-PO006	その他施設	放送施設	放送設備2	1.0	基	-	スチール	2004	19	18	30	-	-	2024	スピーカー不良、外装汚損	C	中	事後	2026																必要な補修を実施または施設を更新。		
羊山公園	総合	00004-PO007	その他施設	その他	名称不明	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PO008	その他施設	その他	名称不明	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PO009	その他施設	その他	名称不明	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-PO010	その他施設	その他	名称不明	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KO001	その他施設	その他	水車小屋	1.0	棟	4.46	木材	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
羊山公園	総合	00004-KO002	その他施設	集会所	羊山公園旧管理事務所	1.0	棟	87.38	木材	1969	54	24	43	-	-	2024	-	-	中	予防	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。		
																						870	71,300	247,630	26,680	163,632	400	3,210	5,090	660	2,882								

概算費用合計(千円): 522,354

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH001	園路広場	舗装	アスファルト舗装	406.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH002	園路広場	舗装	アスファルト舗装	27.4	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH003	園路広場	舗装	アスファルト舗装	759.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH004	園路広場	舗装	アスファルト舗装	5,525.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH005	園路広場	舗装	ダスト舗装	1,057.2	m <sup>2</sup>	-	土	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH006	園路広場	舗装	アスファルト舗装(第3駐車場・歩道)	2,488.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	29,000	更新																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH007	園路広場	舗装	アスファルト舗装	191.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH008	園路広場	舗装	アスファルト舗装(センターハウス)	1,987.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	32,000	更新																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH009	園路広場	舗装	As舗装(第4駐車場(南側)入口)	982.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH010	園路広場	舗装	As舗装(第4駐車場(北側)入口)	2,171.5	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH011	園路広場	舗装	アスファルト舗装(フットサル場)	1,060.4	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	2007	16	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH012	園路広場	舗装	アスファルト舗装(園路)	2,092.8	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH013	園路広場	舗装	芝舗装	1,207.6	m <sup>2</sup>	-	芝	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH014	園路広場	舗装	芝舗装(テニスコート前)	557.3	m <sup>2</sup>	-	芝	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH015	園路広場	舗装	芝舗装(テニスコート前)	235.2	m <sup>2</sup>	-	芝	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH016	園路広場	舗装	アスファルト舗装	691.7	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH017	園路広場	舗装	コンクリート舗装	112.1	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH018	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1,006.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH019	園路広場	舗装	アスファルト舗装	4,007.4	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH020	園路広場	舗装	芝コンクリート舗装	254.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													4,400	更新		必要な補修を実施または施設を更新。				
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH021	園路広場	舗装	アスファルト舗装	231.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH022	園路広場	舗装	アスファルト舗装(メーブルベニス)	201.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH023	園路広場	舗装	芝舗装	879.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH024	園路広場	舗装	アスファルト舗装	3,368.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH025	園路広場	舗装	コンクリート舗装	50.9	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH026	園路広場	縁石	コンクリート縁石	12.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH027	園路広場	縁石	コンクリート縁石	50.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH028	園路広場	縁石	コンクリート縁石(右)	15.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH029	園路広場	縁石	コンクリート縁石(左)	4.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PH030	園路広場	縁石	アスカーブ	34.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH031	園路広場	緑石	コンクリート緑石	5.7	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH032	園路広場	緑石	コンクリート緑石	20.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH033	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	26.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH034	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	23.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH035	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	27.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH036	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	26.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH037	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	26.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH038	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	25.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH039	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	27.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH040	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	25.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH041	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	27.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH042	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	43.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	800	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH043	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	28.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	600	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH044	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	32.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	600	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH045	園路広場	緑石	アスカーブ(駐車場・植樹帯)	27.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH046	園路広場	緑石	アスカープ(駐車場・植樹帯)	30.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	600	更新																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH047	園路広場	緑石	アスカープ(駐車場・植樹帯)	29.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	600	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH048	園路広場	緑石	アスカープ(駐車場・植樹帯)	33.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	600	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH049	園路広場	緑石	アスカープ(駐車場・植樹帯)	32.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	600	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH050	園路広場	緑石	アスカープ(駐車場・植樹帯)	23.5	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH051	園路広場	緑石	アスカープ(駐車場・植樹帯)	24.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	500	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH052	園路広場	緑石	コンクリート緑石	56.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	1,100	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH053	園路広場	緑石	コンクリート緑石	76.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	1,400	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH054	園路広場	緑石	アスカープ	128.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH055	園路広場	緑石	アスカープ	80.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH056	園路広場	緑石	アスカープ	30.0	m	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH057	園路広場	緑石	コンクリート緑石	41.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH058	園路広場	緑石	コンクリート緑石	60.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH059	園路広場	緑石	コンクリート緑石	25.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PH060	園路広場	緑石	コンクリート緑石	60.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH061	園路広場	緑石	コンクリート緑石	6.6	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH062	園路広場	緑石	コンクリート緑石	65.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH063	園路広場	緑石	自然石緑石	24.0	m	-	石材	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH064	園路広場	緑石	コンクリート緑石	504.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	9,100	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH065	園路広場	緑石	コンクリート緑石	34.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH066	園路広場	緑石	コンクリート緑石	34.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH067	園路広場	緑石	コンクリート緑石	82.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	800	更新																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH068	園路広場	緑石	コンクリート緑石	17.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH069	園路広場	緑石	コンクリート緑石	17.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH070	園路広場	緑石	コンクリート緑石	17.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH071	園路広場	緑石	コンクリート緑石	67.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH072	園路広場	緑石	コンクリート緑石	23.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH073	園路広場	緑石	コンクリート緑石	15.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH074	園路広場	緑石	木製緑石	5.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH075	園路広場	緑石	木製緑石	5.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH076	園路広場	緑石	木製緑石	21.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH077	園路広場	緑石	木製緑石	105.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH078	園路広場	緑石	コンクリート緑石	5.0	m	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH079	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH080	園路広場	階段	階段	12.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH081	園路広場	階段	階段	12.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH082	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH083	園路広場	階段	階段	13.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH084	園路広場	階段	階段	14.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH085	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH086	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH087	園路広場	階段	階段	14.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH088	園路広場	階段	階段	19.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH089	園路広場	階段	階段	13.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH090	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH091	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH092	園路広場	階段	階段	19.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH093	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH094	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH095	園路広場	階段	階段	8.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH096	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH097	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH098	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH099	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH100	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH101	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH102	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH103	園路広場	階段	階段	17.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH104	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH105	園路広場	階段	階段	14.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH106	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH107	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH108	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH109	園路広場	階段	階段	13.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH110	園路広場	階段	階段	12.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH111	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH112	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH113	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH114	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH115	園路広場	階段	階段	2.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH116	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH117	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH118	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH119	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH120	園路広場	階段	階段	10.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH121	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH122	園路広場	階段	階段	8.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH123	園路広場	階段	擬木階段	36.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH124	園路広場	階段	擬木階段	48.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH125	園路広場	階段	階段	29.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH126	園路広場	階段	擬木階段	2.0	段	-	コンクリート	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH127	園路広場	カルバート	ボックスカルバート	1.0	基	-	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH128	園路広場	デッキ	ウッドデッキ	1.0	基	15.60	木材	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH129	園路広場	その他	手すり	3.6	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH130	園路広場	その他	手すり	7.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH131	園路広場	その他	手すり	6.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH132	園路広場	その他	手すり	5.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PH133	園路広場	その他	手すり	5.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PY001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1.0	基	-	木材	1991	32	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PY002	休養施設	ベンチ	ベンチ	2.0	基	-	木材	1991	32	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度																					
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY003	休養施設	ベンチ	ベンチ	2.0	基	-	木材	1991	32	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY004	休養施設	野外卓	テーブル	2.0	基	-	木材	1991	32	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY005	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト1	1.0	箇所	75.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY006	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト2	1.0	箇所	30.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY007	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト3	1.0	箇所	30.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY008	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト4	1.0	箇所	30.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY009	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト5	1.0	箇所	30.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY010	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト6	1.0	箇所	30.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PY011	休養施設	キャンプ場	キャンプサイト7	1.0	箇所	30.00	木材	2021	2	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KY001	休養施設	その他	コテージ	100.0	棟	36.66	木材	1991	32	22	33	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KY002	休養施設	その他	樹音の湯(旧室内プール)	1.0	棟	488.32	木材	1992	31	22	40	-	-	2024	浴室側内外壁劣化進行、BFトイレなし	C	中	予防	2029	2,590	補修・特修					356	健調	372,000	更新					356	健調	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KY003	休養施設	その他	センターハウス	1.0	棟	945.75	コンクリート	1991	32	22	40	-	-	2024	全体的に経年劣化、BFトイレなし	C	低	予防	2029					415	健調	524,000	更新					415	健調	必要な補修を実施または施設を更新。				
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KY004	休養施設	その他	バーベキューハウス	10.0	棟	25.00	木材	1991	32	22	33	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU001	運動施設	野球場	多目的広場(芝舗装)	1.0	面	#####	芝	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU002	運動施設	野球場	多目的広場(ダスト舗装)	1.0	面	529.00	土	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理緊急性	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する								長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							年度	年度	劣化状況	健全度	2024年	2025年	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
																														有無		年度				
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU003	運動施設	野球場	防球ネット(多目的広場)	3.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU004	運動施設	サッカー場	フットサル場	1.0	面	#####		2007	16	30	40	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU005	運動施設	サッカー場	防球ネット(フットサル場)	38.0	m	-	樹脂	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU006	運動施設	サッカー場	防球ネット(フットサル場)	4.0	基	-	樹脂	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU007	運動施設	サッカー場	防球ネット(フットサル場)	38.0	m	-	樹脂	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU008	運動施設	テニスコート	テニスコート(クレーコート)	8.0	面	#####	土	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,100	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU009	運動施設	テニスコート	テニスコート(クレーコート)	16.0	面	#####	土	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU010	運動施設	テニスコート	テニスコート(クレーコート)	16.0	面	#####	土	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,600	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU011	運動施設	テニスコート	テニスコート(クレーコート)	8.0	面	#####	土	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,100	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU012	運動施設	テニスコート	テニスコート(ハードコート)	6.0	面	#####	コンクリート	1991	32	30	40	有	2009	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,300	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU013	運動施設	テニスコート	ネットポスト	16.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU014	運動施設	テニスコート	ネットポスト	16.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU015	運動施設	テニスコート	ネットポスト	16.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU016	運動施設	テニスコート	ネットポスト	16.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU017	運動施設	テニスコート	ネットポスト	16.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年													
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU018	運動施設	テニスコート	ネットポスト	12.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2027																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU019	運動施設	テニスコート	ネットポスト	12.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2028																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU020	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU021	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU022	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU023	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2027																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU024	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2027																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU025	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2027																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU026	運動施設	テニスコート	日除けパーゴラ	1.0	基	-	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2028																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU027	運動施設	テニスコート	防球ネット	301.9	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU028	運動施設	テニスコート	防球ネット	141.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU029	運動施設	テニスコート	防球ネット	124.1	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU030	運動施設	テニスコート	防球ネット	140.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU031	運動施設	テニスコート	防球ネット	24.4	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU032	運動施設	テニスコート	防球ネット	23.3	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2026																						必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU033	運動施設	テニスコート	防球ネット	339.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU034	運動施設	テニスコート	防球ネット	124.4	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU035	運動施設	テニスコート	防球ネット	24.1	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU036	運動施設	テニスコート	防球ネット	106.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU037	運動施設	テニスコート	防球ネット	106.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2027																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU038	運動施設	テニスコート	防球ネット	112.2	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU039	運動施設	テニスコート	防球ネット	113.3	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2028																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU040	運動施設	バスケットボール場	バスケットボール場	1,237.5	m <sup>2</sup>	-	芝	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU041	運動施設	バスケットボール場	防球ネット	49.7	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU042	運動施設	バスケットボール場	防球ネット	50.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU043	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフ場芝	3,845.5	m <sup>2</sup>	-	芝	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU044	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU045	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU046	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PU047	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU048	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU049	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU050	運動施設	ゴルフ場	バターゴルフカップ	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU051	運動施設	ゴルフ場	防球ネット	26.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													800	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU057	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	142.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU058	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	188.2	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													4,600	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU059	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	181.9	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU063	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	142.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													3,500	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU067	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	183.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU068	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	47.5	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU069	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	33.6	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU070	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	85.4	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU071	運動施設	ゴルフ場	ボール止めネット	33.0	m	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU073	運動施設	その他	バギーコース柵	1.0	式	-	木材	2021	2	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PU074	運動施設	水泳プール	プールサイド舗装(テラス除く)	17,523.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1991	32	15	30	有	2017	2023	表層塗装劣化進行、使用見込み期間超過	C	中	事後	2034以降																	表層劣化進行に伴い、遮熱対策含めた舗装表層全面更新	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-DU001	運動施設	水泳プール	流水プール躯体	6,516.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1991	32	30	48	有	2020	2023	プール底塗装劣化、外周コンポジットパネル傾倒、目地開き	C	中	予防	2034以降															415	健調	外縁FRPコンポジット・プールエッジ・排水溝とも補修、プール底再塗装										
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-DU002	運動施設	水泳プール	造波・子供プール躯体	5,989.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1991	32	30	48	-	-	2023	塗装劣化、床版目地開き(漏水原因の可能性大)	D	高	予防	2034以降														415	健調	目地劣化大、躯体漏水の可能性につき、全面更新											
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-DU003	運動施設	水泳プール	設備躯体(バランシングタンク等)造	2.0	箇所	-	コンクリート	1991	32	30	40	-	-	2023	タンク内腐食進行	C	中	事後	2034以降																			タンク内の腐食改修のため、躯体全面更新								
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-SU001	運動施設	水泳プール	フットシャワー	1.0	式	-	スチール	1991	32	15	30	有	2015	2023	経年劣化、使用見込み期間超過	C	中	事後	2034以降																				継続使用可能も使用見込み期間超過につき設備更新							
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-SU002	運動施設	水泳プール	フットベダルシャワー	1.0	式	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2023	使用不能、シャワーヘッド欠損、使用見込み期間超過	C	中	事後	2034以降																				一部使用不能、使用見込み期間超過につき設備更新							
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KU001	運動施設	附属する運動用具倉庫	テニス用具庫	1.0	棟	65.28	スチール	1991	32	24	43	-	-	2024	天井・野地板漏水多数	C	中	予防	2028														25,215	更新・健調	215	健調	必要な補修を実施または施設を更新。									
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KU002	運動施設	その他	ドランボリン場(旧打放し練習場)	1.0	箇所	376.35	スチール	1994	29	27	48	-	-	2024	鉄部塗装劣化・発錆進行	C	中	予防	2033															356	更新・健調	115,356	更新・健調	必要な補修を実施または施設を更新。								
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KE001	教養施設	動物舎	ウサギ小屋	1.0	棟	7.13	木材	1991	32	22	33	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PB001	便益施設	駐車場	第3駐車場(As舗装)	10,839.6	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	75,600	更新																		必要な補修を実施または施設を更新。							
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PB002	便益施設	駐車場	第3駐車場・車路(As舗装)	4,041.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	63,000	更新																			必要な補修を実施または施設を更新。						
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PB003	便益施設	駐車場	第4駐車場(As舗装・南側)	4,774.7	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。						
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PB004	便益施設	駐車場	第4駐車場(As舗装・北側)	1,878.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													23,600	更新							必要な補修を実施または施設を更新。						
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PB005	便益施設	その他	自販機ブース	1.0	基	5.20	木材	1991	32	22	33	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。						
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PB006	便益施設	その他	自販機ブース	1.0	基	4.62	木材	1991	32	22	33	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。						
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KB001	便益施設	飲食店	プールスナック	1.0	棟	245.70	コンクリート	1991	32	50	60	有	2018	2024	全体的に経年劣化、BFトイレなし	C	低	予防	2034以降															296	健調							2,740	補修・特修	296	健調	必要な補修を実施または施設を更新。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KB002	便益施設	飲食店	テーブルベース(旧パー3クラブハウ)	1.0	棟	277.38	木材	1994	29	24	43	-	-	2024	屋根材塗装劣化・汚損、部分漏水、BFTイレ規格落ち	C	低	予防	2034以降														1,460	補修・特修	296	健調	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KB003	便益施設	便所	テニストイレ	1.0	棟	81.00	コンクリート	1991	32	50	60	-	-	2024	小便器半数他使用禁止多数、BFTイレなし	C	中	予防	2028														63,215	更新・健調	215	健調	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KB004	便益施設	便所	トイレ	1.0	棟	12.00	木材	2021	2	24	43	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KB005	便益施設	便所	ソト遊びの森トイレ	1.0	棟	31.05	木材	2009	14	24	43	-	-	2024	比較的良好、外壁部分浮き	B	低	予防	2034以降														180	補修・特修	215	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KB006	便益施設	その他	コインランドリー	1.0	棟	51.60	スチール	1992	31	30	48	-	-	2024	地下フレッシュャーボンブ発錆大	B	低	予防	2034以降															215	健調	580	補修・特修	215	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK001	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK002	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK003	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK004	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK005	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK006	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK007	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK008	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK009	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK010	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK011	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK012	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK013	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	アルミ	2014	9	24	36	-	-	2024	-	-	中	事後	2032														2,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK014	管理施設	柵	ネットフェンス	24.4	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK015	管理施設	柵	ネットフェンス	110.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK016	管理施設	柵	ネットフェンス	57.7	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK017	管理施設	柵	ネットフェンス	155.5	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK018	管理施設	柵	ネットフェンス	26.4	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK019	管理施設	柵	ネットフェンス	21.5	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK020	管理施設	柵	ネットフェンス	31.2	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK021	管理施設	柵	ネットフェンス	32.2	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK022	管理施設	柵	ネットフェンス	73.9	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK023	管理施設	柵	ネットフェンス	8.8	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK024	管理施設	柵	ネットフェンス	3.1	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK025	管理施設	柵	ネットフェンス	22.9	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK026	管理施設	柵	ネットフェンス(囲みフェンス)	8.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK027	管理施設	柵	ネットフェンス(囲みフェンス)	15.9	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK028	管理施設	柵	ネットフェンス	54.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK029	管理施設	柵	メッシュフェンス	4.4	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK030	管理施設	柵	メッシュフェンス	37.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK031	管理施設	柵	木柵	15.1	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK032	管理施設	柵	木柵	7.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK033	管理施設	柵	木柵	5.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK034	管理施設	柵	木柵	169.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK035	管理施設	柵	木柵	8.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK036	管理施設	柵	木柵	8.3	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK037	管理施設	柵	単管パイプフェンス	3.5	m	-	ステンレス	1991	32	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK038	管理施設	柵	ロープ柵	39.8	m	-	コンクリート	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK039	管理施設	柵	ロープ柵	8.9	m	-	コンクリート	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK040	管理施設	柵	ロープ柵	23.1	m	-	コンクリート	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																						定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
																																	年度	年度	年度	年度	年度	年度
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK041	管理施設	柵	ロープ柵	3.5	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK042	管理施設	柵	ロープ柵	0.7	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK043	管理施設	柵	ロープ柵	6.5	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK044	管理施設	柵	ロープ柵	3.5	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK045	管理施設	柵	ロープ柵	1.5	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK046	管理施設	柵	ロープ柵	1.3	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK047	管理施設	柵	ロープ柵	3.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK048	管理施設	柵	ロープ柵	4.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK049	管理施設	柵	ロープ柵	4.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK050	管理施設	柵	ロープ柵	3.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK051	管理施設	柵	ロープ柵	1.5	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK052	管理施設	柵	ロープ柵	3.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK053	管理施設	柵	ロープ柵	2.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK054	管理施設	柵	ロープ柵	4.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK055	管理施設	柵	ロープ柵	6.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK073	管理施設	柵	ネット フェンス	93.1	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK074	管理施設	柵	ネット フェンス(囲 みフェ ンス)	16.4	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK075	管理施設	柵	ネット フェンス	5.9	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK076	管理施設	柵	ネット フェンス	291.5	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK077	管理施設	柵	ネット フェンス	15.8	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK078	管理施設	柵	ネット フェンス	19.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK079	管理施設	柵	ネット フェンス	2.5	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK080	管理施設	柵	ネット フェンス	17.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK081	管理施設	柵	ロープ 柵	0.9	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032											100	更新	必要な補修を実施または施設を更新。				
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK082	管理施設	柵	ネット フェンス	109.2	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	高	事後	2032												3,200	更新	使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。			
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK083	管理施設	柵	ネット フェンス	78.1	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	高	事後	2032												2,300	更新	使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。			
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK084	管理施設	柵	メッ シュ フェン ス	6.0	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK085	管理施設	柵	パイプ フェン ス(左)	42.9	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK086	管理施設	柵	パイプ フェン ス(右)	43.2	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公	広域	00005- PK087	管理施設	柵	ネット フェン ス(囲 みフェ ンス)	18.3	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK088	管理施設	柵	メッシュフェンス	4.5	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK089	管理施設	柵	木柵	181.9	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2032														14,700	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK090	管理施設	柵	ロープ柵	150.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															3,200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK091	管理施設	柵	ロープ柵	153.4	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK092	管理施設	柵	メッシュフェンス	2.4	m	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK093	管理施設	柵	ロープ柵	30.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK094	管理施設	柵	ロープ柵	50.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK095	管理施設	柵	ロープ柵	28.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK096	管理施設	柵	ロープ柵	120.0	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK097	管理施設	時計	時計	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK098	管理施設	時計	時計	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															1,500	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK099	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK100	管理施設	車止め	U字型車止め	3.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK101	管理施設	車止め	U字型車止め	5.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK102	管理施設	車止め	単柱型車止め	7.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK103	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK104	管理施設	車止め	単柱型車止め	6.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK105	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK106	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK107	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK108	管理施設	車止め	単柱型車止め	3.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK109	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK110	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK111	管理施設	掲示板	掲示板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK112	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK113	管理施設	標識	標識	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK114	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK115	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK116	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK117	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK118	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK119	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK120	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK121	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK122	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	コンクリート	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK123	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK124	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK125	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK126	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK127	管理施設	標識	方向指示板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK128	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK129	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK130	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK131	管理施設	標識	総合案内板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK132	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK133	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK134	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK135	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK136	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK137	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK138	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK139	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK140	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK141	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK142	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK143	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK144	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK145	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK146	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK147	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
																															有無		年度							
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK148	管理施設	標識	標識	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK149	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK150	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK151	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK152	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK153	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK154	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK155	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK156	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK157	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK158	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK159	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK160	管理施設	標識	注意板	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK161	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK162	管理施設	標識	案内板・制札板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK163	管理施設	標識	エリア名板	1.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK164	管理施設	標識	エリア名板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK165	管理施設	標識	解説板(昆虫)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK166	管理施設	標識	解説板(昆虫)	60.0	基	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK167	管理施設	標識	樹木名・説明板	13.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK168	管理施設	標識	エリア名板	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK169	管理施設	標識	案内板(誘導表示)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK170	管理施設	掲揚台	掲揚台	3.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK171	管理施設	掲揚ポール	旗ポール	5.0	基	-	ステンレス	1991	32	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK172	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK173	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK174	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK175	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK176	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK177	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK178	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK179	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032														900	更新		必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK180	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032														900	更新		必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK181	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK182	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK183	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK184	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK185	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK186	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK187	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK188	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK189	管理施設	照明施設	ナイター照明灯(プール)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK190	管理施設	照明施設	案内板照明灯	2.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032														240	更新		必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK191	管理施設	照明施設	案内板照明灯	2.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															240	更新		必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK192	管理施設	照明施設	案内板照明灯	2.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															240	更新		必要な補修を実施または施設を更新。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK193	管理施設	照明施設	案内板照明灯	2.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																	240	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK194	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK195	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK196	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																		900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK197	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																		900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK198	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																		900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK199	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																		900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK200	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																			900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK201	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																			900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK202	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																			900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK203	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																				900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK204	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																				900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK205	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																				900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK206	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																				900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK207	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																				900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK208	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK209	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK210	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK211	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK212	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK213	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK214	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK215	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK216	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK217	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK218	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK219	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK220	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK221	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK222	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK223	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK224	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK225	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK226	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK227	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK228	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK229	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK230	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK231	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK232	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK233	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK234	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK235	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK236	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK237	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032															900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK238	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																							900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK239	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																								900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK240	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																								900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK241	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK242	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK243	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK244	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK245	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK246	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK247	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK248	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK249	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK250	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK251	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK252	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																									900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK253	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK254	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK255	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK256	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK257	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK258	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK259	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK260	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK261	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK262	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK263	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK264	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK265	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK266	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK267	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理緊急性	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK268	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK269	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK270	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK271	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK272	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK273	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK274	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK275	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK276	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK277	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK278	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK279	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK280	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK281	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK282	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年				
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK283	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK284	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK285	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK286	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK287	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK288	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK289	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK290	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK291	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK292	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK293	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK294	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK295	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK296	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK297	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK298	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																		900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK299	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK300	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK301	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK302	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK303	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK304	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK305	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK306	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK307	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																2,900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK308	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK309	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK310	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK311	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-PK312	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK313	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK314	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK315	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK316	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK317	管理施設	照明施設	公園灯B	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK318	管理施設	照明施設	ガーデンライト	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK319	管理施設	照明施設	ガーデンライト	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK320	管理施設	照明施設	ガーデンライト	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK321	管理施設	照明施設	ガーデンライト	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK322	管理施設	照明施設	ガーデンライト	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK323	管理施設	照明施設	ガーデンライト	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK324	管理施設	照明施設	照明灯	2.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																6.200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK325	管理施設	照明施設	アイター照明灯(フットサルコート)	1.0	基	-	スチール	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																2.900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK326	管理施設	照明施設	アイター照明灯(フットサルコート)	2.0	基	-	スチール	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																6.200	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK327	管理施設	照明施設	アイター照明灯(フットサルコート)	1.0	基	-	スチール	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2032																2.900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK328	管理施設	照明施設	ハイター照明灯(フットサルコート)	1.0	基	-	スチール	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													2,900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK329	管理施設	照明施設	ハイター照明灯(フットサルコート)	1.0	基	-	スチール	2007	16	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													2,900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK330	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK331	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK332	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK333	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK334	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK335	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK336	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK337	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK338	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK339	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK340	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK341	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK342	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK343	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																	900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK344	管理施設	照明施設	公園灯	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK345	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK346	管理施設	照明施設	公園灯A	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032																900	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK347	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK348	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK349	管理施設	引込柱	引込柱(電源盤)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK350	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK351	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK352	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	プラスチック	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK353	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	プラスチック	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK354	管理施設	水道	立水栓	1.0	基	-	アルミ	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK355	管理施設	側溝	側溝	5.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK356	管理施設	側溝	側溝	85.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK357	管理施設	側溝	側溝	81.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK358	管理施設	側溝	側溝	72.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK359	管理施設	側溝	側溝	2.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK360	管理施設	側溝	グレーチング	2.5	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK361	管理施設	側溝	グレーチング	1.3	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK362	管理施設	側溝	L字側溝	100.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	2,600	更新																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK363	管理施設	側溝	L字側溝	60.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2024	1,600	更新																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK364	管理施設	側溝	グレーチング	3.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK365	管理施設	側溝	側溝	62.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK366	管理施設	側溝	側溝	3.2	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK367	管理施設	側溝	L字側溝	40.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK368	管理施設	側溝	側溝	123.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK369	管理施設	側溝	側溝	120.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK370	管理施設	側溝	側溝	300.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK371	管理施設	側溝	側溝	118.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK372	管理施設	側溝	側溝	120.0	m	-	コンクリート	1991	32	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK388	管理施設	その他	端子盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK389	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK390	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK391	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK392	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK393	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK394	管理施設	その他	副照明監視盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK395	管理施設	その他	コンセント盤	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK396	管理施設	その他	液面指示計	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK397	管理施設	その他	インターフォン	1.0	基	-	樹脂	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK398	管理施設	その他	タンク	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK399	管理施設	その他	高圧配電塔	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK400	管理施設	その他	弱電端子盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK401	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK402	管理施設	その他	自動販売機分電盤	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK403	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK404	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK405	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK406	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	2021	2	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK407	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	2021	2	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK408	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	2021	2	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK409	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	2021	2	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK410	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK411	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK412	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK413	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK414	管理施設	その他	分電器	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK415	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK416	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PK417	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK418	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK419	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK420	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK421	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK422	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK423	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK424	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK425	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK426	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK427	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK428	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK429	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK430	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK431	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK432	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																	
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK433	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK434	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK435	管理施設	その他	分電盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK436	管理施設	その他	電柱	73.0	基	-	コンクリート	1991	32	42	42	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK437	管理施設	その他	電源盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK438	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK439	管理施設	その他	電灯盤 2L-5	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK440	管理施設	その他	端子盤 2L-5	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK441	管理施設	その他	電気 ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK442	管理施設	その他	電気 ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK443	管理施設	その他	電気 ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK444	管理施設	その他	電気 ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK445	管理施設	その他	電灯盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK446	管理施設	その他	電灯盤 2L-6	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父 ミュージ アム パーク の森公	広域	00005- PK447	管理施設	その他	電気 ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK448	管理施設	その他	電気ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK449	管理施設	その他	電気ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK450	管理施設	その他	端子盤3T-2	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK451	管理施設	その他	電灯盤3L-4	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK452	管理施設	その他	インターフォン	1.0	基	-	樹脂	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK453	管理施設	その他	焼却炉	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2032													7,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。				
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK454	管理施設	その他	自販機用コンセント盤	1.0	式	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK455	管理施設	その他	盤(メーター)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK456	管理施設	その他	警報器	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK457	管理施設	その他	自販機用コンセント盤	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK458	管理施設	その他	ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-PK459	管理施設	その他	警報器	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-DK001	管理施設	擁壁	フトンカゴ	37.0	m	-	石材	1991	32	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-DK002	管理施設	擁壁	フトンカゴ	10.0	m	-	石材	1991	32	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-DK003	管理施設	擁壁	板柵土留め	2.5	m	-	木材	1991	32	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
																															有無	年度										
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK001	管理施設	管理事務所	管理棟	1.0	棟	120.00	スチール	1991	32	30	48	-	-	2024	全体的に経年劣化	B	低	予防	2034以降																296	健調	1,340	補修・特修	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK002	管理施設	管理事務所	総合事務所(長尾根事務所事務所)	1.0	棟	216.54	スチール	1993	30	30	48	-	-	2024	軒天南側全面崩落、全体的に経年劣化	C	中	予防	2033															88,296	更新・健調	必要な補修を実施または施設を更新。				
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK003	管理施設	管理事務所	センターコテージ	1.0	棟	548.80	木材	1992	31	24	43	-	-	2024	比較的良好、BFTイレなし	C	低	予防	2029	2,660	補修・特修														356	健調	287,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK004	管理施設	管理事務所	ゴルフ場管理室・機械室	1.0	棟	191.03	スチール	1994	29	30	48	-	-	2024	内部天井漏水、壁面破損	C	中	予防	2033																62,296	更新・健調	必要な補修を実施または施設を更新。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK005	管理施設	詰所	ブース	1.0	棟	-	スチール	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK006	管理施設	詰所	ブース	1.0	基	-	スチール	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK007	管理施設	倉庫	ギャベジ・食品庫	1.0	棟	24.40	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK008	管理施設	倉庫	倉庫	1.0	基	115.50	スチール	1991	32	30	48	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK009	管理施設	倉庫	倉庫(プレハブ)	1.0	棟	10.00	スチール	1991	32	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK010	管理施設	車庫	氷上整備車庫	1.0	基	42.00	スチール	1991	32	30	48	-	-	2024	天井漏水各所	C	中	予防	2034以降																	215	健調	480	補修・特修	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK011	管理施設	水質浄化施設	汚水処理場	1.0	基	188.11	コンクリート	1992	31	50	60	-	-	2024	地下ポンプ室壁漏水・モルタル剥離	C	中	予防	2029																	296	健調	97,000	更新	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK012	管理施設	その他	ゴミ集積所	1.0	箇所	31.40	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-KK013	管理施設	その他	ゴミ集積所	1.0	箇所	10.00	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-SK001	管理施設	水質浄化施設	ろ過機(流水プール)	6.0	基	-	スチール	1991	32	20	36	有	2018	2023	1基使用不能、2基稼働不明、使用見込み期間超過	D	高	予防	2034以降																1,850	補修・特修	182	健調	劣化損傷大、使用見込み期間超過につきろ過設備更新	
秩父ミュージアムスポーツの森公園	広域	00005-SK002	管理施設	水質浄化施設	ろ過機(造波プール)	4.0	基	132.75	スチール	1991	32	20	36	有	2017	2023	2基使用不能、使用見込み期間超過	D	高	予防	2034以降																	1,240	補修・特修	182	健調	劣化損傷大、使用見込み期間超過につきろ過設備更新



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK003	管理施設	水質浄化施設	汚水処理施設	1.0	基	-	コンクリート	1992	31	15	36	-	-	2024	経年劣化、一部クラック	C	中	予防	2029																						必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK004	管理施設	貯水施設	受水槽(造波プール裏)	1.0	基	209.77	FRP	1991	32	20	36	-	-	2024	水槽箱体塗装劣化・汚損、コケ繁殖、使用見込み期間超過	C	中	予防	2034以降																					使用継続可能も使用見込み期間超過につき受水槽更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK005	管理施設	貯水施設	受水槽ポンプ室	1.0	棟	40.00	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK006	管理施設	貯水施設	受水槽	1.0	基	16.65	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK007	管理施設	その他	キュービクル(NO.1)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2024	全体的に経年劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2030																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK008	管理施設	その他	キュービクル(NO.2)	1.0	組	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2024	箱体塗装劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2030																					継続使用可能も使用見込み期間僅少につき本体更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK009	管理施設	その他	キュービクル(NO.3)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2024	全体的に経年劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2030																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK010	管理施設	その他	キュービクル(NO.4)	1.0	組	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2024	全体的に経年劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2030																					継続使用可能も使用見込み期間僅少につき本体更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK011	管理施設	その他	キュービクル(NO.5)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2024	全体的に経年劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2030																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK012	管理施設	その他	キュービクル(NO.6)	1.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2024	単軸寄り付け不能、全体的に経年劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2030																					必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK013	管理施設	その他	起流ポンプ(流水プール)	8.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	有	2016	2023	4台使用不能、使用見込み残年数4年	D	高	予防	2034以降																					劣化損傷大、残年数僅少につきポンプ設備更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK014	管理施設	その他	噴水ポンプ(流水プール)	2.0	基	-	スチール	1991	32	15	30	有	2017	2023	1基使用不能、使用見込み年度超過	C	中	事後	2034以降																					残年数僅少につきポンプ設備更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK015	管理施設	その他	循環ポンプ(流水プール)	6.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	有	2018	2023	経年劣化、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2034以降																					使用継続可能も残年数僅少につきポンプ設備更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK016	管理施設	その他	循環ポンプ(造波プール)	5.0	基	-	スチール	1991	32	15	36	有	2018	2023	子供プール使用不能、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2034以降																					継続使用可能も残年数僅少につきポンプ設備更新	
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-SK017	管理施設	その他	循環配管(流水プール)	1.0	式	-	スチール	1991	32	15	30	有	2015	2023	配管腐食漏水、使用見込み期間超過	D	高	事後	2034以降																					各接続箇所漏水多数、使用見込み期間超過につき配管設備更新	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK018	管理施設	その他	循環配管(造波プール)	1.0	式	-	スチール	1991	32	15	30	有	2015	2023	地上部配管各所漏水、使用見込み期間超過	C	中	事後	2034以降																			各接続箇所漏水多数、使用見込み期間超過につき配管設備更新
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK019	管理施設	その他	電気設備埋設配管(流水プール)	1.0	式	-	スチール	1991	32	30	40	-	-	2023	-	-	-	中	事後	2034以降																	経年劣化も各種設備更新に合わせて配管・配線更新	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK020	管理施設	その他	電気設備埋設配管(造波プール)	1.0	式	-	スチール	1991	32	30	40	-	-	2023	-	-	-	中	事後	2034以降																	経年劣化も各種設備更新に合わせて配管・配線更新	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK021	管理施設	その他	循環設備制御盤(流水プール)	4.0	面	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2023	経年劣化、使用見込み期間超過	C	中	予防	2034以降				620	補修・特修	182	健調								182	健調	経年劣化も使用見込み期間超過につき本体更新		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK022	管理施設	その他	循環設備制御盤(造波プール)	3.0	面	-	スチール	1991	32	15	36	-	-	2023	経年劣化、使用見込み期間超過	C	中	予防	2034以降				470	補修・特修	182	健調								182	健調	経年劣化も使用見込み期間超過につき本体更新		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK023	管理施設	その他	造波装置(造波プール)	3.0	基	-	スチール	1991	32	20	36	有	2017	2023	駆動装置部分劣損、使用見込み残年数4年	C	中	予防	2034以降				470	補修・特修	182	健調								182	健調	継続使用可能も使用見込み期間僅少につき本体更新		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-SK024	管理施設	その他	冷却塔	1.0	棟	25.00	スチール	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO001	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO002	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO003	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO004	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO005	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO006	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO007	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO008	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO009	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO010	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO011	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO013	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO014	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO015	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO016	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO017	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO018	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO019	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO020	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO021	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO022	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO023	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO024	その他施設	放送施設	スピーカー線ボックス	1.0	基	-	樹脂	1991	32	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO029	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO030	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO031	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO032	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO033	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO034	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO035	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO036	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO037	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO038	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO039	その他施設	放送施設	スピーカー(単体)	2.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO040	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO041	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO042	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO043	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO044	その他施設	放送施設	スピーカー柱	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO047	その他施設	延焼防止のための散水施設	送水口	1.0	基	-	ステンレス	1991	32	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO048	その他施設	延焼防止のための散水施設	採水口	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO049	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO050	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO051	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO052	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO053	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO054	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO055	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO056	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO057	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO058	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO059	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父ミュージアムパークスポーツの森公園	広域	00005-PO060	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
																																2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO061	その他施設	延焼防 止のた めの散 水施設	ホース 格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO062	その他施設	延焼防 止のた めの散 水施設	ホース 格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO063	その他施設	延焼防 止のた めの散 水施設	ホース 格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO064	その他施設	延焼防 止のた めの散 水施設	ホース 格納庫	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO065	その他施設	その他	防雷 シエル ター	1.0	棟	7.10	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO066	その他施設	その他	防雷 シエル ター	1.0	基	7.10	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。	
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO069	その他施設	その他	避雷小 屋	1.0	棟	7.10	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO070	その他施設	その他	避雷小 屋	1.0	棟	7.10	スチール	1991	32	27	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO071	その他施設	その他	避雷 ポール	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO072	その他施設	その他	避雷 ポール	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO073	その他施設	その他	避雷 ポール	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO074	その他施設	その他	給油口 ユニッ トボッ クス	1.0	基	-	ステン レス	1991	32	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO075	その他施設	その他	避雷 ポール	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- PO076	その他施設	その他	避雷 ポール	1.0	基	-	スチール	1991	32	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。
秩父 ミュージアム スポーツ の森公園	広域	00005- KO001	その他施設	その他	ボイ ラー室	1.0	棟	28.09	スチール	1991	32	30	48	-	-	2024	全体的に経 年劣化、雨 樋落葉詰ま り	B	低	予防	2034以降						215	健調		320	補修・ 特修							215	健調	定期的に劣化部分を観 察し、必要な修繕を実 施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																		
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO002	その他施設	その他	製水機械室	1.0	棟	449.91	コンクリート	1991	32	50	60	-	-	2024	外壁ヘアックラック、汚損、樋漏れ水	C	中	予防	2033															210,356	更新・健調	必要な補修を実施または施設を更新。											
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO003	その他施設	その他	冷却オイル格納庫	1.0	基	113.75	スチール	1991	32	30	48	-	-	2024	天井漏水各所	C	中	予防	2033														40,296	更新・健調	必要な補修を実施または施設を更新。												
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO004	その他施設	その他	プロパン庫(管理棟)	1.0	基	7.42	コンクリート	1991	32	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。									
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO005	その他施設	その他	プロパン庫・ギャベジ	1.0	棟	13.00	コンクリート	1992	31	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO006	その他施設	その他	プロパン庫(コテージホール)	1.0	棟	6.59	コンクリート	1992	31	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO007	その他施設	その他	ボイラー室(コテージ側)	1.0	棟	31.68	スチール	1992	31	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。								
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO008	その他施設	その他	コテージホール(多目的ハウス)	1.0	棟	379.25	木材	1996	27	24	43	-	-	2024	比較的良好、外壁部分防汚塗装劣化、BFTイレなし	C	低	予防	2029	1,940	補修・特修													356	健調	225,000	更新								356	健調	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO009	その他施設	その他	ゲートハウス	1.0	棟	126.00	コンクリート	1991	32	50	60	-	-	2024	外壁クラック多数、ガラス屋根汚損、BFTイレなし(※R6トイレ改修)	C	低	予防	2024	89,000	更新																296	健調							296	健調	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父ミューズパークスポーツの森公園	広域	00005-KO010	その他施設	その他	油庫	1.0	棟	1.16	コンクリート	1994	29	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
																						322,790	0	459,700	433,580	253,695	1,561,140	122,580	2,740	235,580	524,595																		

概算費用合計(千円): 3,916,400





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PH016	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1,019.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH017	園路広場	舗装	ダスト舗装	7,518.7	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH018	園路広場	舗装	ダスト舗装	4,647.0	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH019	園路広場	舗装	ダスト舗装	820.1	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH020	園路広場	舗装	ダスト舗装	1,084.9	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH021	園路広場	舗装	芝舗装	4,426.4	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH022	園路広場	舗装	芝舗装	8,843.1	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH023	園路広場	舗装	芝舗装	267.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH024	園路広場	舗装	芝舗装	666.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH025	園路広場	舗装	芝舗装	1,047.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH026	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1,465.7	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH027	園路広場	舗装	アスファルト舗装	77.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH028	園路広場	舗装	アスファルト舗装	303.9	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH029	園路広場	舗装	アスファルト舗装	407.8	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH030	園路広場	舗装	アスファルト舗装	233.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																
秩父聖地公園	墓園	00006-PH031	園路広場	舗装	アスファルト舗装	67.6	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PH032	園路広場	舗装	コンクリート舗装	73.4	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PH033	園路広場	舗装	ダスト舗装	46.6	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PH034	園路広場	舗装	ダスト舗装	868.9	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH035	園路広場	舗装	ダスト舗装	272.9	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH036	園路広場	舗装	ダスト舗装	2,757.0	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH037	園路広場	舗装	ダスト舗装	217.2	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH038	園路広場	舗装	芝舗装	2,394.8	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH039	園路広場	舗装	芝舗装	1,764.8	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH040	園路広場	舗装	芝舗装	220.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH041	園路広場	舗装	アスファルト舗装	627.1	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH042	園路広場	舗装	アスファルト舗装	626.3	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH043	園路広場	舗装	アスファルト舗装	167.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH044	園路広場	舗装	アスファルト舗装	91.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																									定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH045	園路広場	舗装	ダスト舗装	564.6	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父聖地公園	墓園	00006-PH046	園路広場	舗装	ダスト舗装	1,022.9	㎡	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH047	園路広場	舗装	ダスト舗装	472.9	㎡	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH048	園路広場	舗装	ブロック舗装	177.0	㎡	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH049	園路広場	舗装	芝舗装	1,050.3	㎡	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH050	園路広場	舗装	芝舗装	292.3	㎡	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH051	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	1.0	式	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH052	園路広場	舗装	ダスト舗装	656.8	㎡	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH053	園路広場	舗装	ダスト舗装	151.6	㎡	-	土	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH054	園路広場	舗装	芝舗装	3,243.4	㎡	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH055	園路広場	舗装	アスファルト舗装	987.1	㎡	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH056	園路広場	舗装	アスファルト舗装	367.3	㎡	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH057	園路広場	舗装	アスファルト舗装	281.3	㎡	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH058	園路広場	舗装	アスファルト舗装	223.9	㎡	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH059	園路広場	舗装	アスファルト舗装	216.5	㎡	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH060	園路広場	舗装	カラーアスファルト舗装	23.6	㎡	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父聖地公園	墓園	00006-PH061	園路広場	舗装	ダスト舗装	41.7	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH062	園路広場	舗装	ダスト舗装	95.6	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH063	園路広場	舗装	ダスト舗装	1,024.8	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH064	園路広場	舗装	ダスト舗装	779.8	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH065	園路広場	舗装	ダスト舗装	5,400.3	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH066	園路広場	舗装	ダスト舗装	594.9	m <sup>2</sup>	-	土	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH067	園路広場	舗装	芝舗装	8,268.8	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH068	園路広場	舗装	芝舗装	5,713.7	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH069	園路広場	舗装	芝舗装	6,062.5	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH070	園路広場	舗装	芝舗装	979.5	m <sup>2</sup>	-	芝	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH071	園路広場	縁石	アスカープ	31.0	m	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH072	園路広場	縁石	アスカープ	42.0	m	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH073	園路広場	縁石	アスカープ	6.0	m	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH074	園路広場	縁石	コンクリート縁石	83.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH075	園路広場	縁石	コンクリート縁石	155.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PH076	園路広場	緑石	コンクリート緑石	89.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH077	園路広場	緑石	コンクリート緑石	76.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH078	園路広場	緑石	コンクリート緑石	15.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH079	園路広場	緑石	コンクリート緑石	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH080	園路広場	緑石	コンクリート緑石	90.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH081	園路広場	緑石	コンクリート緑石	482.5	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH082	園路広場	緑石	コンクリート緑石	17.3	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH083	園路広場	緑石	コンクリート緑石	33.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH084	園路広場	緑石	コンクリート緑石	130.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH085	園路広場	緑石	レンガ緑石	115.0	m	-	レンガ	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH086	園路広場	緑石	レンガ緑石	14.0	m	-	レンガ	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH087	園路広場	緑石	レンガ緑石	80.0	m	-	レンガ	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH088	園路広場	緑石	レンガ緑石	777.0	m	-	レンガ	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH089	園路広場	緑石	自然石緑石	12.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH090	園路広場	緑石	自然石緑石	46.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PH091	園路広場	緑石	アスカープ	16.0	m	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH092	園路広場	緑石	アスカープ	101.0	m	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH093	園路広場	緑石	コンクリート緑石	164.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH094	園路広場	緑石	コンクリート緑石	27.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH095	園路広場	緑石	コンクリート緑石	3.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH096	園路広場	緑石	コンクリート緑石	1.2	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH097	園路広場	緑石	コンクリート緑石	62.5	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH098	園路広場	緑石	コンクリート緑石	22.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH099	園路広場	緑石	コンクリート緑石	60.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH100	園路広場	緑石	コンクリート緑石	37.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH101	園路広場	緑石	コンクリート緑石	55.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH102	園路広場	緑石	コンクリート緑石	20.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH103	園路広場	緑石	コンクリート緑石	105.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH104	園路広場	緑石	コンクリート緑石	102.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH105	園路広場	緑石	コンクリート緑石	59.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PH121	園路広場	縁石	自然石縁石	11.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH122	園路広場	縁石	自然石縁石	49.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH123	園路広場	縁石	コンクリート縁石	12.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH124	園路広場	縁石	コンクリート縁石	9.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH125	園路広場	縁石	自然石縁石	4.0	m	-	石材	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH126	園路広場	縁石	コンクリート縁石	19.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH127	園路広場	縁石	コンクリート縁石	32.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH128	園路広場	縁石	コンクリート縁石	27.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH129	園路広場	縁石	コンクリート縁石	27.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH130	園路広場	縁石	コンクリート縁石	191.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH131	園路広場	縁石	コンクリート縁石	134.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH132	園路広場	縁石	コンクリート縁石	82.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH133	園路広場	階段	階段	14.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH134	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH135	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
秩父聖地公園	墓園	00006-PH136	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH137	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH138	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH139	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH140	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH141	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH142	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH143	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH144	園路広場	階段	擬木階段	10.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH145	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH146	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH147	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH148	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH149	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH150	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PH151	園路広場	階段	擬木階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH152	園路広場	階段	擬木階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH153	園路広場	階段	擬木階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH154	園路広場	階段	擬木階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH155	園路広場	階段	擬木階段	7.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH156	園路広場	階段	階段	26.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH157	園路広場	階段	階段	2.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH158	園路広場	階段	階段	20.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH159	園路広場	階段	階段	16.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH160	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH161	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH162	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH163	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH164	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH165	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																		必要な補修を実施または施設を更新。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PH166	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH167	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH168	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH169	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH170	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH171	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH172	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH173	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH174	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH175	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH176	園路広場	階段	階段	12.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH177	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH178	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH179	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH180	園路広場	階段	階段	7.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
秩父聖地公園	墓園	00006- PH181	園路広場	階段	階段	9.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006- PH182	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH183	園路広場	階段	擬木階段	45.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH184	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH185	園路広場	階段	階段	3.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH186	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH187	園路広場	階段	階段	8.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH188	園路広場	階段	階段	14.0	段	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH189	園路広場	階段	階段	6.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH190	園路広場	階段	階段	11.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH191	園路広場	階段	階段	13.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH192	園路広場	階段	階段	8.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH193	園路広場	階段	階段	5.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH194	園路広場	階段	階段	4.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006- PH195	園路広場	階段	擬木階段	7.0	段	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PH196	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH197	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH198	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH199	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH200	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH201	園路広場	その他	手すり	4.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH202	園路広場	その他	手すり	5.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH203	園路広場	その他	手すり	2.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH204	園路広場	その他	手すり	4.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH205	園路広場	その他	手すり	1.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH206	園路広場	その他	手すり	5.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH207	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH208	園路広場	その他	手すり	4.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH209	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH210	園路広場	その他	手すり	3.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父聖地公園	墓園	00006-PH211	園路広場	その他	手すり	2.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH212	園路広場	その他	手すり	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH213	園路広場	その他	手すり	6.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH214	園路広場	その他	手すり	4.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH215	園路広場	その他	手すり	4.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH216	園路広場	その他	手すり	25.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH217	園路広場	その他	手すり	6.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH218	園路広場	その他	手すり	3.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH219	園路広場	その他	手すり	65.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH220	園路広場	その他	手すり	7.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH221	園路広場	その他	手すり	14.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH222	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH223	園路広場	その他	手すり	3.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH224	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PH225	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
																																年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
秩父聖地公園	墓園	00006-PH226	園路広場	その他	手すり	9.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH227	園路広場	その他	手すり	1.3	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH228	園路広場	その他	手すり	2.5	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PH229	園路広場	その他	手すり	2.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PS001	修景施設	池	池	1.0	基	234.60	石材	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																					必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PS002	修景施設	池	池	1.0	基	74.00	石材	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PS003	修景施設	灯笼	灯笼	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY001	休養施設	四阿	四阿	1.0	基	12.25	木材	1978	45	22	40	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY002	休養施設	四阿	四阿	1.0	基	9.45	木材	1978	45	22	33	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY003	休養施設	四阿	四阿	1.0	基	12.96	木材	1978	45	22	40	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY004	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.0	基	11.20	スチール	1978	45	27	40	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																					必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY005	休養施設	パーゴラ	藤棚	1.0	基	40.04	スチール	1978	45	27	40	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																					必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY006	休養施設	パーゴラ	藤棚	1.0	基	38.88	スチール	1978	45	27	40	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																					必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY007	休養施設	パーゴラ	藤棚	1.0	基	67.28	スチール	1978	45	27	40	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																					必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PY008	休養施設	パーゴラ	藤棚	1.0	基	-	スチール	1978	45	27	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PY009	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	2.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY010	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	2.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY011	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	2.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY012	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY013	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY014	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY015	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY018	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY019	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY020	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PY021	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1.0	基	-	木材	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-KY001	休養施設	休憩所	休憩所	1.0	棟	165.27	木材	1978	45	22	40	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-KY002	休養施設	休憩所	交通公園休憩所	1.0	棟	117.00	スチール	1978	45	27	48	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	基礎露出	C	中	予防	2034以降	520	補修・特修									16	健調	310	補修・特修					必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-YP002	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	登行部・出発部錆	B	低	予防	2034以降	160	補修・特修									13	健調							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
秩父聖地公園	墓園	00006-YP003	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	ガタツキ	C	中	予防	2034以降	50	補修・特修															8	健調	必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-YP004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	36	-	-	2023	特記なし	A	低	予防	2034以降	500	補修・特修															68	健調	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PU001	運動施設	野球場	グラウンド	13,334.9	m	-	土	1978	45	30	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
秩父聖地公園	墓園	00006-PU002	運動施設	野球場	得点板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PU003	運動施設	バックネット	バックネット	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	36	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-KU001	運動施設	附属する運動用具倉庫	運動用具物置	1.0	棟	9.70	スチール	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。		
秩父聖地公園	墓園	00006-PE001	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PE002	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PE003	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PE004	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PE005	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PE006	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PE007	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PE008	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PE009	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																					定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父聖地公園	墓園	00006-PE010	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PE011	教養施設	記念碑	石碑	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PE012	教養施設	記念碑	銅像	1.0	基	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PE013	教養施設	その他	樽	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-KE002	教養施設	その他	旧秩父駅舎	1.0	棟	280.00	木材	1984	39	24	43	-	-	2024	-	-	低	予防	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB001	便益施設	駐車場	やすらぎ亭前駐車場(As舗装)	1,675.0	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB002	便益施設	駐車場	管理事務所駐車場(As舗装)	848.1	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB003	便益施設	駐車場	交通公園駐車場(As舗装)	1,155.2	m <sup>2</sup>	-	アスファルト	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB004	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB005	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PB006	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PB007	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PB008	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PB009	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PB010	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PB011	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB012	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB013	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB014	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB015	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB016	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB017	便益施設	水飲場	水飲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PB018	便益施設	その他	自販機ブース	1.0	基	1.98	スチール	1978	45	27	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-KB001	便益施設	飲食店	やすらぎ亭	1.0	棟	231.30	コンクリート	1988	35	50	60	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-KB002	便益施設	便所	トイレ(中央屋外)	1.0	基	-	コンクリート	1967	56	50	60	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-KB003	便益施設	便所	トイレ(交通公園横)	1.0	基	33.17	コンクリート	1999	24	41	49	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK001	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK002	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK003	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK004	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PK005	管理施設	門	門扉	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK008	管理施設	柵	ガードレール	6.6	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK009	管理施設	柵	ガードレール	17.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK010	管理施設	柵	ガードレール	106.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK011	管理施設	柵	単管パイプフェンス	153.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK012	管理施設	柵	ロープ柵	30.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK013	管理施設	柵	竹柵	9.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK014	管理施設	柵	竹柵	43.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK015	管理施設	柵	竹柵	34.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK016	管理施設	柵	ガードレール	45.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK017	管理施設	柵	ガードフェンス	4.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK018	管理施設	柵	ガードフェンス	4.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK019	管理施設	柵	ガードフェンス	4.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK020	管理施設	柵	ガードフェンス	4.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK021	管理施設	柵	ガードフェンス	4.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PK022	管理施設	柵	縦格子柵	57.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK023	管理施設	柵	縦格子柵	33.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK024	管理施設	柵	目隠しフェンス	80.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK025	管理施設	柵	単管パイプフェンス	2.7	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK026	管理施設	柵	単管パイプフェンス	1.4	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK027	管理施設	柵	単管パイプフェンス	1.8	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK028	管理施設	柵	単管パイプフェンス	3.9	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK029	管理施設	柵	ロープ柵	5.9	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK030	管理施設	柵	ロープ柵	70.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK031	管理施設	柵	竹柵	45.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK032	管理施設	柵	竹柵	1.7	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK033	管理施設	柵	竹柵	2.7	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK034	管理施設	柵	竹柵	6.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK035	管理施設	柵	竹柵	3.8	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK036	管理施設	柵	竹柵	3.8	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父聖地公園	墓園	00006-PK037	管理施設	柵	竹柵	76.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK038	管理施設	柵	竹柵	7.5	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK039	管理施設	柵	竹柵	3.9	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK040	管理施設	柵	竹柵	3.2	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK041	管理施設	柵	竹柵	2.3	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK042	管理施設	柵	竹柵	36.5	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK043	管理施設	柵	竹柵	11.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK044	管理施設	柵	ガードレール	25.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK045	管理施設	柵	縦格子柵	7.3	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK046	管理施設	柵	ネットフェンス	74.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK047	管理施設	柵	ネットフェンス	12.5	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK048	管理施設	柵	ネットフェンス	2.5	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK049	管理施設	柵	転落防止柵	9.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK050	管理施設	柵	単管パイプフェンス	26.0	m	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK051	管理施設	柵	竹柵	2.8	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PK052	管理施設	柵	竹柵	3.9	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK053	管理施設	柵	竹柵	13.4	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK054	管理施設	柵	鉄柵	20.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK055	管理施設	柵	鉄柵	264.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK056	管理施設	柵	メッシュフェンス	5.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK057	管理施設	柵	ネットフェンス	196.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK058	管理施設	柵	ネットフェンス	155.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK059	管理施設	柵	ネットフェンス	65.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK060	管理施設	柵	ネットフェンス	52.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK061	管理施設	柵	ロープ柵	102.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK062	管理施設	柵	竹柵	70.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK063	管理施設	柵	ワイヤー柵	50.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK064	管理施設	柵	竹柵	3.0	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK065	管理施設	柵	パイプフェンス	30.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK066	管理施設	柵	パイプフェンス	2.3	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父聖地公園	墓園	00006-PK067	管理施設	柵	パイプフェンス	4.6	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK068	管理施設	柵	パイプフェンス	30.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK069	管理施設	柵	縦格子柵	7.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK070	管理施設	柵	目隠しフェンス	24.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK071	管理施設	柵	目隠しフェンス	27.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK072	管理施設	柵	目隠しフェンス	22.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK073	管理施設	柵	目隠しフェンス	20.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK074	管理施設	柵	目隠しフェンス	7.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK075	管理施設	柵	目隠しフェンス	28.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK076	管理施設	柵	単管パイプフェンス	76.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK077	管理施設	柵	網柵	12.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK078	管理施設	柵	竹柵	7.5	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK079	管理施設	柵	竹柵	4.5	m	-	その他	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK080	管理施設	時計	時計	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK081	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PK097	管理施設	車止め	車止めブロック	7.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK098	管理施設	車止め	車止めブロック	2.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK099	管理施設	車止め	車止めブロック	6.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK102	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK103	管理施設	車止め	単柱型車止め	4.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK104	管理施設	車止め	単柱型車止め	7.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK105	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK106	管理施設	車止め	車止めブロック	3.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK107	管理施設	車止め	U字型車止め	4.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK108	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK109	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK110	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	日常(定期・不定期)の維持保全で管理。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK111	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK112	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK113	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PK114	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK115	管理施設	車止め	単柱型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK116	管理施設	車止め	単柱型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK118	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK119	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK120	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK121	管理施設	車止め	U字型車止め	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK122	管理施設	車止め	U字型車止め	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK123	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK124	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK125	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK126	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK127	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK128	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK129	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PK130	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK132	管理施設	標識	誘導表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK135	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK136	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK137	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK138	管理施設	標識	避難場所案内板	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK139	管理施設	標識	誘導表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK140	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK141	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK142	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK143	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK144	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK145	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK146	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK147	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理タイプ	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
秩父聖地公園	墓園	00006-PK148	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK149	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK150	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK151	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK152	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK153	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK154	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK155	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK156	管理施設	標識	交通標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK157	管理施設	標識	防火水槽標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK158	管理施設	標識	標識	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	中	事後	2034以降															必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK159	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK160	管理施設	標識	案内板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK161	管理施設	標識	誘導表示板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK162	管理施設	標識	説明板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PK163	管理施設	標識	説明板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK164	管理施設	標識	説明板	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	-	中	事後	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK165	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK166	管理施設	標識	注意書き板	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK167	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK168	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK169	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK170	管理施設	照明施設	照明灯	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	-	-	中	事後	2034以降																必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK171	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK172	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK173	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK174	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK175	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK176	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK177	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査						管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父聖地公園	墓園	00006-PK178	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK179	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK180	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK181	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK182	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK183	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK184	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK185	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK186	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK187	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK188	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK189	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK190	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK191	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK192	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PK193	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK194	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK195	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK196	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	42	42	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK197	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK198	管理施設	引込柱	引込柱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK199	管理施設	くず箱	屑入れ	3.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK203	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK204	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK205	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK206	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK207	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK208	管理施設	水道	水汲み場	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK209	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK210	管理施設	水道	水汲み場(立水栓)	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。







(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PK242	管理施設	側溝	グレーチング	5.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK243	管理施設	側溝	グレーチング	9.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK244	管理施設	側溝	グレーチング	6.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK245	管理施設	側溝	グレーチング	4.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK246	管理施設	側溝	側溝	47.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK247	管理施設	側溝	側溝	130.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK248	管理施設	側溝	側溝	11.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK249	管理施設	側溝	側溝	78.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK250	管理施設	側溝	側溝	34.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK251	管理施設	側溝	グレーチング	11.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK252	管理施設	側溝	グレーチング	14.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK253	管理施設	側溝	グレーチング	8.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK254	管理施設	側溝	グレーチング	23.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK255	管理施設	側溝	側溝	57.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK256	管理施設	側溝	側溝	45.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。













(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年						
秩父聖地公園	墓園	00006-PK332	管理施設	側溝	側溝	85.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK333	管理施設	側溝	側溝	13.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK334	管理施設	側溝	側溝	7.5	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK335	管理施設	側溝	側溝	55.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK336	管理施設	側溝	グレーチング	10.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK337	管理施設	側溝	グレーチング	8.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK338	管理施設	側溝	グレーチング	2.0	m	-	コンクリート	1978	45	20	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK339	管理施設	水質浄化施設	浄化槽制御壁	1.0	基	-	スチール	1978	45	15	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK340	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK341	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK342	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK343	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK344	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK345	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK346	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PK347	管理施設	その他	ゴミ置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PK348	管理施設	その他	ブロック塀	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK349	管理施設	その他	ブロック塀	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK350	管理施設	その他	防犯カメラ	1.0	基	-	スチール	1978	45	7	14	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK351	管理施設	その他	路肩注意ポール	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-PK352	管理施設	その他	路肩注意ポール	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK001	管理施設	擁壁	石積み擁壁	109.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK002	管理施設	擁壁	石積み擁壁	2.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK003	管理施設	擁壁	石積み擁壁	3.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK004	管理施設	擁壁	石積み擁壁	55.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK005	管理施設	擁壁	石積み擁壁	2.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK006	管理施設	擁壁	石積み擁壁	0.7	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK007	管理施設	擁壁	石積み擁壁	1.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK008	管理施設	擁壁	石積み擁壁	1.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
秩父聖地公園	墓園	00006-DK009	管理施設	擁壁	石積み擁壁	27.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-DK010	管理施設	擁壁	石積み擁壁	5.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK011	管理施設	擁壁	石積み擁壁	1.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK012	管理施設	擁壁	石積み擁壁	26.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK013	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	232.7	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK014	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	24.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK015	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	75.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK016	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	330.4	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK017	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	5.1	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK018	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	467.1	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK019	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	21.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK020	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	15.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK021	管理施設	擁壁	土留め	6.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK022	管理施設	擁壁	土留め	133.0	m	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK023	管理施設	擁壁	土留め	5.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK024	管理施設	擁壁	土留め	41.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年																		
秩父聖地公園	墓園	00006-DK055	管理施設	擁壁	石積み擁壁	54.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。				
秩父聖地公園	墓園	00006-DK056	管理施設	擁壁	石積み擁壁	7.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
秩父聖地公園	墓園	00006-DK057	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	32.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK058	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	10.2	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK059	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	88.2	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK060	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	48.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK061	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	18.8	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK062	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	63.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																												必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK063	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	83.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK064	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	102.6	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK065	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	26.0	m	-	コンクリート	1978	45	15	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK066	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	8.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK067	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	54.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK068	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	49.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK069	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	45.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-DK070	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	2.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK071	管理施設	擁壁	自然石擁壁	107.1	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	38	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK072	管理施設	擁壁	土留め	9.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																			必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK073	管理施設	擁壁	石積み擁壁	6.3	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK074	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	162.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK075	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	51.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK076	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	9.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK077	管理施設	擁壁	石積み擁壁	64.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK078	管理施設	擁壁	石積み擁壁	49.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK079	管理施設	擁壁	石積み擁壁	31.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK080	管理施設	擁壁	石積み擁壁	9.6	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK081	管理施設	擁壁	石積み擁壁	9.9	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK082	管理施設	擁壁	石積み擁壁	4.3	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK083	管理施設	擁壁	石積み擁壁	50.4	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK084	管理施設	擁壁	石積み擁壁	4.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父聖地公園	墓園	00006-DK085	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	2.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK086	管理施設	擁壁	石積み擁壁	45.9	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK087	管理施設	擁壁	石積み擁壁	8.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK088	管理施設	擁壁	石積み擁壁	3.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK089	管理施設	擁壁	石積み擁壁	22.8	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK090	管理施設	擁壁	石積み擁壁	3.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK091	管理施設	擁壁	石積み擁壁	25.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK092	管理施設	擁壁	石積み擁壁	1.5	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK093	管理施設	擁壁	石積み擁壁	23.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK094	管理施設	擁壁	石積み擁壁	9.0	m <sup>2</sup>	-	石材	1978	45	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK095	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	879.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK096	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	527.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK097	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	450.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK098	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	707.5	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK099	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	45.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。



(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-DK100	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	354.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	高	事後	2034以降																			使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK101	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	17.0	m <sup>2</sup>	-	コンクリート	1978	45	40	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK102	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	3.5	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK103	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	63.0	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK104	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	8.5	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK105	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	13.5	m	-	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK106	管理施設	擁壁	土留め	25.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-DK107	管理施設	擁壁	土留め	30.0	m	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK001	管理施設	管理事務所	交通公園管理事務所	1.0	基	9.94	木材	2007	16	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK002	管理施設	管理事務所	管理事務所(メモリアルホール)	1.0	棟	390.11	コンクリート	1985	38	50	60	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK003	管理施設	管理事務所	旧管理事務所	1.0	棟	276.12	木材	1978	45	24	43	-	-	2023	-	-	低	予防	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK004	管理施設	詰所	作業員詰所	1.0	棟	37.71	コンクリート	1986	37	41	41	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK005	管理施設	倉庫	物置	1.0	基	6.02	スチール	1978	45	30	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK006	管理施設	倉庫	倉庫(プレハブ小屋)	1.0	棟	20.00	スチール	1978	45	30	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK007	管理施設	倉庫	倉庫	1.0	基	33.12	スチール	1978	45	30	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
																														有無	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度
秩父聖地公園	墓園	00006-KK008	管理施設	倉庫	倉庫	1.0	基	49.69	スチール	1978	45	30	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK009	管理施設	車庫	車庫	1.0	棟	29.00	スチール	1978	45	30	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK010	管理施設	車庫	車庫	1.0	棟	24.84	木材	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KK011	管理施設	倉庫	物置	1.0	基	-	木材	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																	必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO001	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO002	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO003	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO004	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO005	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	コンクリート	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO006	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	木材	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO007	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO008	その他施設	放送施設	スピーカー	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO009	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納庫	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO010	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納箱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO011	その他施設	延焼防止のための散水施設	ホース格納箱	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
秩父聖地公園	墓園	00006-PO012	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO013	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO014	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO015	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO016	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO017	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO018	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO019	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO020	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO021	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO022	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO023	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO024	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO025	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO026	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年										
秩父聖地公園	墓園	00006-PO027	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO028	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO029	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO030	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO031	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO032	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO033	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO034	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO035	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO036	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO037	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	木材	1978	45	10	20	-	-	2024	-	-	中	事後	2034以降																				必要な補修を実施または施設を更新。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO038	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO039	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO040	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO041	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年												
						有無	年度							年度																											
秩父聖地公園	墓園	00006-PO042	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO043	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	アルミ	1978	45	24	36	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO044	その他施設	その他	桶置場	1.0	基	-	ステンレス	1978	45	39	40	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO045	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO046	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO047	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO048	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO049	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO050	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO051	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO052	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO053	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO054	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO055	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO056	その他施設	その他	端燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PO057	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO058	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO059	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO060	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO061	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO062	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO063	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO064	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO065	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO066	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO067	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO068	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO069	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO070	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO071	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
秩父聖地公園	墓園	00006-PO072	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO073	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO074	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO075	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO076	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO077	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO078	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO079	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO080	その他施設	その他	蠟燭台	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO081	その他施設	その他	遮断機	2.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO082	その他施設	その他	信号機	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO083	その他施設	その他	信号機	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO084	その他施設	その他	信号機	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO085	その他施設	その他	信号機	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-PO086	その他施設	その他	信号機	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
秩父聖地公園	墓園	00006-PO087	その他施設	その他	信号機	1.0	基	-	スチール	1978	45	18	30	-	-	2023	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
秩父聖地公園	墓園	00006-KO001	その他施設	その他	聖霊殿	1.0	棟	25.00	コンクリート	1978	45	50	50	-	-	2024	-	-	低	事後	2034以降																	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
																						1,230	0	0	0	105	310	0	0	0	105							

概算費用合計(千円): 1,750