



7月21日市立病院本館4階で発生した漏水事故について

【最終報】 令和8年7月30日（木）午前8時現在の状況

7月21日17時30分ごろ市立病院本館4階で漏水事故が発生し、院内に対策本部を設置し対応して参りました。

このたび、施設設備の点検・修繕を行い、安全性を十分に確認したうえで、本館4階病棟の使用制限を解除し、入院の受入れが通常通り実施できることになりました。

多くの皆様に、多大なるご迷惑とご心配、ご不便をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

また、関係医療機関や関係者の皆様にはご支援ご協力を賜り心より感謝申し上げます。

令和8年7月30日（木）午前8時現在の状況 ※第4報からの変更箇所には下線

- ・漏水の原因：本館4階プリンクラー配管の破断。
- ・漏水規模：本館4階及び本館3階の浸水、本館2階一部浸水。
- ・復旧状況：本館4階プリンクラー配管の修繕完了。

本館4階病棟使用を7月30日から再開。本館3階透析室の一部は使用を制限。

- ・外来診療：通常通り実施。
- ・救急対応：通常通り実施。
- ・手術：通常通り実施。
- ・臨床検査：通常通り実施。
- ・放射線検査：通常通り実施。
- ・人工透析：通常通り実施。

※12床で運用しているため、状況によって調整させていただく場合がございます。

- ・入院患者制限：制限を解除し、通常通り実施。
- ・面会制限：緊急時を除き制限。解除に向け調整中。再開についてはホームページ等で公表。
- ・医療機関、市、消防との連携：秩父郡市医師会を通じ圏域内医療機関へ情報共有済。

秩父市、秩父広域消防本部への連絡、情報共有済。

今後も設備の点検を継続し、再発防止に向けた設備管理の強化と安全対策の徹底に取り組んでまいります。

秩父市立病院事務局管理課

担当者：八木

☎0494-23-0611

FAX：0494-23-0650