

## V 学校教育系统施設

## 目 次

秩父第一小学校	1
花の木小学校	3
西小学校	5
南小学校	7
尾田蒔小学校	9
原谷小学校	11
久那小学校	13
高篠小学校	15
大田小学校	17
影森小学校	19
吉田小学校	21
荒川東小学校	23
荒川西小学校	25
秩父第一中学校	27
秩父第二中学校	29
尾田蒔中学校	31
高篠中学校	33
大田中学校	35
影森中学校	37
吉田中学校	39
荒川中学校	41
秩父第一中学校共同調理場	43
秩父第一小学校給食共同調理場	45
荒川共同調理場	47
北部共同調理場	49
原谷小学校共同調理場	51

# 施設カルテ

秩父第一小学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	第一小学校	所在地	上宮地町4780		
施設概要					
棟数	7	延床面積(合計)	5,118.27㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・特別教室棟	1,966.00㎡	RC造	3	0	1967/12
教室棟	1,917.00㎡	RC造	3	0	1967/3
倉庫	32.07㎡	CB造	1	0	1979/3
倉庫	59.37㎡	CB造	1	0	1983/3/25
プール付属室	58.53㎡	CB造	1	0	1968/7
倉庫	19.00㎡	S造	1	0	1979/3
体育館	1,066.30㎡	RC造	2	0	2011/4/28
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	143 人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	— 日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は秩父第一小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	50,461,788 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	13,513,129 円		その他収入	0 円
	事業経費	9,976,023 円		小計	0 円
	小計	60,437,811 円			
支出一収入		60,437,811 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※秩父第一小学校給食共同調理場の電気料も含まれます。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	422,642.03 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	11,808.25 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
管理・特別教室棟	D	C	B	B	B	59 点	
教室棟	D	C	C	B	B	46 点	
体育館	B	B	A	A	A	91 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

花の木小学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	花の木小学校		所在地	上町2丁目1732-1	
施設概要					
棟数	8	延床面積(合計)	6,611.63㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	1,549.07㎡	RC造	3	0	1977/2/1
管理教室棟	3,500.26㎡	RC造	3	0	1978/3
屋内運動場	1,251.96㎡	RC造	2	0	1993/3/23
屋体クラブハウス	175.20㎡	RC造	1	0	1993/3/23
体育器具庫	48.88㎡	CB造	1	0	1990/3
倉庫	32.98㎡	CB造	1	0	1979/5
倉庫	10.00㎡	CB造	1	0	1995/9/1
プール付属室	43.28㎡	CB造	1	0	1970/10
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	309人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は花の木小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	40,183,125 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	26,055,950 円		その他収入	0 円
	事業経費	17,675,523 円		小計	0 円
	小計	57,858,648 円			
支出一収入		57,858,648 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	187,244.82 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	8,751.04 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
教室棟	D	D	C	B	B	38 点	
管理教室棟	D	D	C	B	B	38 点	
屋内運動場	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

西小学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	西小学校	所在地	金室町3398		
施設概要					
棟数	6	延床面積(合計)	7,756.28㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	3,221.22㎡	RC造	3	0	1979/6
管理特別教室棟	3,048.80㎡	RC造	4	0	1980/4/1
屋内運動場	1,268.43㎡	RC造	2	0	2002/3
倉庫	114.69㎡	CB造	1	0	2002/10/1
便所	16.08㎡	CB造	1	0	1980/12/22
プール付属棟	87.06㎡	RC造	1	0	2014/4/30
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p style="text-align: right;">出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況		調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出			
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	307 人	
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日	
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人	

※利用者数は西小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	63,528,382 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	39,274,912 円		その他収入	0 円
	事業経費	19,657,151 円		小計	0 円
	小計	83,185,533 円			
支出一収入		83,185,533 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	270,962.65 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	10,724.93 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
教室棟	B	B	B	A	A	81 点	
管理特別教室棟	B	A	B	A	A	89 点	
屋内運動場	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

南小学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	南小学校		所在地	野坂町2丁目299-2	
施設概要					
棟数	5	延床面積(合計)	5,463.83㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	4,059.96㎡	RC造	3	0	1988/9/9
倉庫	104.87㎡	CB造	1	0	1989/3/25
プール機械室他	73.59㎡	RC造	1	0	2009/3/23
屋内運動場	1,170.91㎡	RC造	2	0	2013/2/28
渡り廊下	54.50㎡	S造	1	0	2013/2/28
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	171 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は南小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	42,671,807 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	26,860,285 円		その他収入	0 円
	事業経費	10,563,204 円		小計	0 円
	小計	53,235,011 円			
支出一収入		53,235,011 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	311,315.85 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	9,743.17 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
教室棟	D	C	B	B	B	59 点	
屋内運動場	B	A	A	A	A	98 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

尾田蒔小学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	尾田蒔小学校		所在地	寺尾字上ノ平2375	
施設概要					
棟数	8	延床面積(合計)	5,924.48㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
倉庫	66.80㎡	CB造	1	0	1980/3
プール付属室	74.00㎡	S造	1	0	1993/7
校舎	4,615.37㎡	RC造	3	0	2012/12/25
駐輪場	30.00㎡	S造	1	0	2013/1/10
プロパン庫	2.67㎡	RC造	1	0	2012/12/25
ごみ置場・屋外トイレ	39.04㎡	RC造	1	0	2013/3/22
屋内運動場	999.62㎡	RC造	1	0	2014/2/28
渡り廊下	96.98㎡	S造	1	0	2014/2/28
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	164 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は尾田蒔小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	46,854,315 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	32,565,280 円		その他収入	0 円
	事業経費	10,776,264 円		小計	0 円
	小計	57,630,579 円			
支出一収入		57,630,579 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	351,405.97 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	9,727.53 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
校舎	B	A	B	A	A	89 点	
屋内運動場	A	A	B	A	A	91 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

原谷小学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	原谷小学校	所在地	大野原字蓼沼2991		
施設概要	原谷小学校は、原谷小学校共同調理場、秩父市温水プール、原谷公民館、秩父市コミュニティセンターとの複合施設です。				
棟数	4	延床面積(合計)	7,890.63㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	6,194.63㎡	RC造	4	0	1995/3/23
屋内運動場	1,208.00㎡	RC造	2	0	1995/3/23
屋体クラブハウス	386.00㎡	RC造	1	0	1995/3/23
倉庫	102.00㎡	CB造	1	0	1995/6/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	500 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は原谷小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和5年度	
支出	施設経費	115,403,263 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	78,148,472 円		その他収入	0 円
	事業経費	23,097,956 円		小計	0 円
	小計	138,501,219 円			
支出一収入		138,501,219 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※原谷小学校共同調理場の電気・水道料、原谷公民館、秩父市コミュニティセンター、秩父市温水プールの電気料も含まれます。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	277,002.44 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	17,552.62 円	

劣化度調査結果		調査対象年度		平成29年度		
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
教室棟	D	C	C	B	B	46 点
屋内運動場	B	C	C	B	B	52 点
						点
						点
						点
						点
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>						

# 施設カルテ

久那小学校

施設情報		基準日		
整理番号		資産管理番号	2024/3/31	
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	久那小学校	所在地	久那字田中2183-1	
施設概要	久那小学校は久那幼稚園との複合施設です。			
棟数	7	延床面積(合計)	2,933.34㎡	
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所			

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・普通・特別教室棟	1,895.93㎡	RC造	3	0	1987/3/20
体育器具庫	64.83㎡	CB造	1	0	1988/3
プール付属棟(機械室)	13.87㎡	CB造	1	0	1969/7
プール付属棟(便所)	8.10㎡	CB造	1	0	1979/7
プール付属棟(更衣室)	19.32㎡	CB造	1	0	1979/7
プール付属棟(倉庫)	10.36㎡	W造	1	0	1990/7
屋内運動場	920.93㎡	RC造	2	0	2014/2/28
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	53人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は久那小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	27,382,889 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	18,874,246 円		その他収入	9,636 円
	事業経費	10,586,200 円		小計	9,636 円
	小計	37,969,089 円			
支出一収入		37,959,453 円	支出に対する収入の割合		0.03 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	716,397.91 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	12,943.98 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
管理・普通・特別教室棟	D	B	C	B	B	56 点	
屋内運動場	B	A	A	A	A	98 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

高篠小学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	高篠小学校		所在地	山田字深田2619	
施設概要					
棟数	7	延床面積(合計)	5,516.23㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
体育器具置場	32.52㎡	CB造	1	0	1977/11
便所	9.72㎡	W造	1	0	2002/3/1
校舎	4,170.78㎡	RC造	4	0	2010/3/26
体育館	1,219.63㎡	RC造	2	0	2010/3/26
プロパン庫	2.68㎡	CB造	1	0	2010/3/26
プール付属室	65.70㎡	RC造	1	0	2011/6/1
機械室	15.20㎡	RC造	1	0	2011/6/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	226 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は高篠小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	44,062,789 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	28,839,513 円		その他収入	0 円
	事業経費	10,669,297 円		小計	0 円
	小計	54,732,086 円			
支出一収入		54,732,086 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	242,177.37 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	9,922.01 円	


劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
校舎	B	A	B	A	A	89 点	
体育館	B	A	A	A	A	98 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

大田小学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	大田小学校		所在地	太田字日影1656	
施設概要					
棟数	7	延床面積(合計)	2,624.63㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	1,543.65㎡	RC造	2	0	1974/3
図工室	92.00㎡	S造	1	0	1999/2/5
体育器具置場	19.87㎡	その他	1	0	1999/2/20
体育館	788.06㎡	SRC造	1	0	2015/2/27
外トイレ	11.44㎡	S造	1	0	2015/2/27
渡り廊下	92.07㎡	S造	1	0	2015/2/27
プール付属棟	77.54㎡	RC造	1	0	2015/3/26
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	88 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は大田小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	22,039,540 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	13,883,552 円		その他収入	0 円
	事業経費	6,089,356 円		小計	0 円
	小計	28,128,896 円			
支出一収入		28,128,896 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	319,646.55 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	10,717.28 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
校舎棟	B	B	B	A	A	81 点	
特別教室棟	B	B	A	A	A	91 点	
体育館	A	A	A	A	A	100 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

影森小学校

施設情報		基準日		
整理番号		資産管理番号	2024/3/31	
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	影森小学校		所在地	下影森字乙勘定1104
施設概要				
棟数	9	延床面積(合計)	5,456.51㎡	
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所			

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
普通・特別教室棟	2,343.94㎡	RC造	4	0	1980/3/1
管理・教室棟	1,966.77㎡	RC造	4	0	1981/2
倉庫	73.93㎡	CB造	1	0	1981/3/30
倉庫	9.93㎡	W造	1	0	1988/3/30
プール付属室	72.00㎡	CB造	1	0	1980/7
屋外トイレ	9.94㎡	W造	1	0	2011/8/22
屋内運動場	943.35㎡	RC造	1	0	2014/2/28
渡り廊下	30.80㎡	S造	1	0	2014/2/28
自転車置場	5.85㎡	S造	1	0	2014/2/28
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	349人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は影森小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	50,700,246 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	33,145,505 円		その他収入	0 円
	事業経費	25,840,816 円		小計	0 円
	小計	76,541,062 円			
支出一収入		76,541,062 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	219,315.36 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	14,027.48 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
普通・特別教室棟	B	B	B	A	A	81 点	
管理・教室棟	B	B	B	A	A	81 点	
屋内運動場	B	A	A	A	A	98 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

吉田小学校

施設情報		基準日		
整理番号		資産管理番号	2024/3/31	
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	吉田小学校	所在地	下吉田字町3833	
施設概要				
棟数	7	延床面積(合計)	4,476.71㎡	
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所			

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
プール付属室	74.00㎡	CB造	1	0	1968/8/31
屋内運動場	595.00㎡	S造	1	0	1974/2/28
管理教室棟	3,260.00㎡	RC造	3	0	1981/3/31
倉庫	47.00㎡	S造	1	0	1980/8/31
多目的ホール	465.94㎡	S造	2	0	2005/1/17
便所	19.87㎡	W造	1	0	2002/11/29
物置	14.90㎡	W造	1	0	2005/11/17
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	159人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は吉田小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	33,749,500 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	22,632,705 円		その他収入	0 円
	事業経費	19,453,381 円		小計	0 円
	小計	53,202,881 円			
支出一収入		53,202,881 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	334,609.31 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	11,884.37 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
屋内運動場	B	B	B	B	B	75 点	
管理教室棟	C	B	B	B	B	72 点	
多目的ホール	B	C	B	A	A	71 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

荒川東小学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	荒川東小学校		所在地	荒川上田野字錦1755	
施設概要					
棟数	4	延床面積(合計)	4,611.47㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
屋内運動場	868.00㎡	SRC造	1	0	1981/3/31
校舎	3,588.68㎡	RC造	3	0	2008/12/18
プール付属棟	105.67㎡	RC造	1	0	2010/3/16
倉庫	49.12㎡	CB造	1	0	2010/3/16
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出			
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	111 人	
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日	
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人	

※利用者数は荒川東小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	38,900,957 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	25,307,130 円		その他収入	0 円
	事業経費	12,496,714 円		小計	0 円
	小計	51,397,671 円			
支出一収入		51,397,671 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	463,042.08 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	11,145.62 円	


劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
屋内運動場	B	A	A	A	A	98 点	
校舎	B	B	A	A	A	91 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

荒川西小学校

施設情報				基準日	
整理番号		資産管理番号		2024/3/31	
施設分類	大分類	学校教育系施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	荒川西小学校		所在地	荒川贄川字向原840	
施設概要					
棟数	6	延床面積(合計)	3,341.45㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	2,380.00㎡	RC造	2	0	1983/3/31
屋内運動場	783.00㎡	SRC造	1	0	1981/3/31
体育器具庫	39.00㎡	S造	1	0	1983/8/31
プール付属室	63.00㎡	CB造	1	0	1995/12/31
屋外便所	13.45㎡	W造	1	0	1989/9/20
倉庫	33.00㎡	S造	1	0	1984/10/31
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	42 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は荒川西小学校の児童数です。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和5年度	
支出	施設経費	25,045,864 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	16,566,738 円		その他収入	0 円
	事業経費	16,552,858 円		小計	0 円
	小計	41,598,722 円			
支出一収入		41,598,722 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	990,445.76 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	12,449.30 円	

劣化度調査結果		調査対象年度		平成29年度		
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
管理教室棟	D	D	C	B	B	38 点
屋内運動場	A	A	A	A	A	100 点
						点
						点
						点
						点
<p>※管理教室棟は令和3年度に大規模改造工事を実施しました。</p> <p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>						

# 施設カルテ

秩父第一中学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	第一中学校		所在地	滝の上町4047	
施設概要					
棟数	5	延床面積(合計)	13,855.06㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
便所	16.54㎡	CB造	1	0	1990/3/26
校舎棟	13,401.00㎡	RC造	4	0	2008/1/31
プール棟	172.20㎡	RC造	1	0	2008/1/31
体育倉庫	128.20㎡	S造	1	0	2008/1/31
部室棟	137.12㎡	S造	1	0	2008/1/31
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p style="text-align: right;">地理院地図</p> <p style="text-align: center;">出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	545 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は秩父第一中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	99,716,383 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	62,720,431 円		その他収入	19,915 円
	事業経費	18,467,745 円		小計	19,915 円
	小計	118,184,128 円			
支出一収入		118,164,213 円	支出に対する収入の割合		0.02 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※秩父第一中学校共同調理場の電気・水道料も含まれます。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	216,851.61 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	8,530.03 円	

劣化度調査結果						調査対象年度		平成30年度
棟名称	判定					健全度		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備			
校舎棟	B	A	B	A	A	89 点		
特別教室棟	B	A	B	A	A	89 点		
体育館	B	A	B	A	A	89 点		
						点		
						点		
						点		
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について</p> <p>A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について</p> <p>A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>								

# 施設カルテ

秩父第二中学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	第二中学校		所在地	上町3丁目1790-1	
施設概要					
棟数	8	延床面積(合計)	10,005.46㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	4,484.10㎡	RC造	4	0	1973/3/1
特別教室棟	2,533.39㎡	RC造	3	0	1973/8/1
配膳室	19.35㎡	CB造	1	0	1992/3/12
屋内運動場	2,679.04㎡	RC造	3	0	2001/3/26
体育器具置場	102.63㎡	CB造	1	0	1976/3
部室	86.00㎡	CB造	1	0	1995/4
便所	16.32㎡	CB造	1	0	1979/5
プール付属室	84.63㎡	S造	1	0	2002/3
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	228 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は秩父第二中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	41,244,239 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	27,264,995 円		その他収入	35,269 円
	事業経費	7,346,333 円		小計	35,269 円
	小計	48,590,572 円			
支出一収入		48,555,303 円	支出に対する収入の割合		0.07 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	213,116.54 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	4,856.41 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
管理教室棟	C	B	C	A	A	65 点	
特別教室棟	D	B	B	A	A	76 点	
屋内運動場	C	B	B	A	A	78 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

尾田蒔中学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	尾田蒔中学校		所在地	寺尾字六社2006	
施設概要					
棟数	5	延床面積(合計)	3,120.27㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報						
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
管理・普通・特別教室棟	2,144.39㎡	RC造	4	0	1982/3/25	
教室棟	184.00㎡	RC造	1	0	1987/1/31	
屋内運動場	713.60㎡	S造	1	0	1983/3/10	
倉庫	28.01㎡	CB造	1	0	1983/3/25	
倉庫	50.27㎡	S造	1	0	2000/3	
その他						

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出			
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	73 人	
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日	
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人	

※利用者数は尾田蒔中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	33,624,908 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	22,827,680 円		その他収入	19,915 円
	事業経費	6,156,997 円		小計	19,915 円
	小計	39,781,905 円			
支出一収入		39,761,990 円	支出に対する収入の割合		0.05 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	544,957.60 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	12,749.51 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
管理・普通・特別教室棟	C	C	B	B	B	62 点	
屋内運動場	D	C	B	B	B	59 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

高篠中学校

施設情報		基準日		
整理番号		資産管理番号	2024/3/31	
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	高篠中学校	所在地	山田字深田2647	
施設概要				
棟数	7	延床面積(合計)	4,742.43㎡	
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所			

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・教室棟	2,816.48㎡	RC造	4	0	1985/3/20
特別教室棟	239.40㎡	RC造	1	0	1978/9
部室	75.00㎡	S造	1	0	1985/11
倉庫	22.00㎡	S造	1	0	1985/11
倉庫	17.97㎡	CB造	1	0	1985/11
プール付属棟(更衣室)	66.26㎡	CB造	1	0	1971/7
体育館	1,505.32㎡	RC造	2	0	2009/1/30
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	133人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は高篠中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	48,541,812 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	34,140,823 円		その他収入	19,915 円
	事業経費	6,862,283 円		小計	19,915 円
	小計	55,404,095 円			
支出－収入		55,384,180 円	支出に対する収入の割合		0.04 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	416,572.14 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	11,682.64 円	

劣化度調査結果						調査対象年度		平成29年度
棟名称	判定					健全度		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備			
管理・教室棟	D	D	B	B	B	51 点		
特別教室棟	C	C	B	B	B	62 点		
体育館	C	B	A	A	A	88 点		
						点		
						点		
						点		
<p>※管理・教室棟、特別教室棟は令和4年度に大規模改造工事を実施しました。</p> <p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>								

# 施設カルテ

大田中学校

施設情報		基準日		
整理番号		資産管理番号	2024/3/31	
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	大田中学校	所在地	太田字日影1661	
施設概要				
棟数	8	延床面積(合計)	2,440.23㎡	
避難所等	指定一般避難所			

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	1,369.61㎡	RC造	3	0	1984/3/20
特別教室棟	162.60㎡	RC造	1	0	1978/12/1
屋内運動場	767.67㎡	RC造	2	0	1985/3
体育器具庫	46.00㎡	CB造	1	0	1984/3/20
体育器具庫	24.84㎡	その他	1	0	1999/2/20
部室	35.49㎡	CB造	1	0	1984/3/20
物置	19.44㎡	CB造	1	0	1984/3/20
便所	14.58㎡	RC造	1	0	1978/12
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	50人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は大田中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	17,380,870 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	11,297,620 円		その他収入	0 円
	事業経費	8,031,491 円		小計	0 円
	小計	25,412,361 円			
支出一収入		25,412,361 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	508,247.22 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	10,413.92 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成29年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
教室棟	D	D	B	B	B	51 点	
特別教室棟	C	C	C	B	B	49 点	
屋内運動場	A	C	B	B	B	67 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

影森中学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	影森中学校		所在地	上影森字川尻53	
施設概要					
棟数	8	延床面積(合計)	6,353.52㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	3,377.00㎡	RC造	3	0	1986/3/24
配膳室	25.00㎡	CB造	1	0	1992/3/14
屋内運動場	2,704.12㎡	RC造	3	0	1993/3/25
体育器具庫	61.20㎡	CB造	1	0	1987/3/1
体育部室	107.21㎡	CB造	1	0	1987/3/1
倉庫	41.17㎡	CB造	1	0	1987/3/1
プール付属棟(機械室)	17.82㎡	CB造	1	0	1965/8
プール付属棟(更衣室)	20.00㎡	CB造	1	0	1996/3/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出			
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	195 人	
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日	
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人	

※利用者数は影森中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和5年度	
支出	施設経費	61,066,119 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	49,187,449 円		その他収入	0 円
	事業経費	7,107,057 円		小計	0 円
	小計	68,173,176 円			
支出一収入		68,173,176 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	349,606.03 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	10,729.99 円	

劣化度調査結果		調査対象年度		平成29年度		
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
管理教室棟	D	D	D	B	B	27 点
屋内運動場	C	C	B	B	B	62 点
						点
						点
						点
						点
<p>※管理教室棟は令和3年度、令和4年度に大規模改造工事を実施しました。</p> <p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>						

# 施設カルテ

吉田中学校

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	吉田中学校		所在地	下吉田字井上6402-1	
施設概要					
棟数	5	延床面積(合計)	5,599.44㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報						
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
倉庫	68.00㎡	S造	1	0	1970/3/31	
便所	33.00㎡	W造	1	0	1997/3/31	
校舎棟	4,021.37㎡	RC造	3	0	2007/11/30	
屋内運動場	1,381.07㎡	SRC造	2	0	2007/11/30	
部室棟	96.00㎡	S造	1	0	1976/7	
その他						

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況	施設全体		一般貸出		調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	97人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—人

※利用者数は吉田中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	40,130,780 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	26,968,221 円		その他収入	19,913 円
	事業経費	6,469,936 円		小計	19,913 円
	小計	46,600,716 円			
支出一収入		46,580,803 円	支出に対する収入の割合		0.04 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	480,419.75 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	8,322.39 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
校舎棟	B	C	B	A	A	71 点	
屋内運動場	C	C	B	A	A	68 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

荒川中学校

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	荒川中学校		所在地	荒川日野字下モ原23	
施設概要					
棟数	12	延床面積(合計)	5,036.02㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	2,157.00㎡	RC造	3	0	1980/3/31
特別教室棟	1,170.00㎡	RC造	3	0	2003/12/31
渡り廊下棟	32.00㎡	RC造	3	0	2003/12/31
プール機械室	16.00㎡	CB造	1	0	1981/7/31
プール管理人室	12.00㎡	CB造	1	0	1981/7/31
プール便所	18.00㎡	CB造	1	0	1981/7/31
プール更衣室	15.00㎡	CB造	1	0	1981/7/31
屋外便所	17.02㎡	CB造	1	0	1988/3/31
部室	66.00㎡	CB造	1	0	1988/3/31
部室	50.00㎡	CB造	1	0	1988/3/31
体育館	1,388.00㎡	RC造	2	0	2006/3/15
体育倉庫	95.00㎡	S造	1	0	2010/11/2
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	112 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は荒川中学校の生徒数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	41,749,639 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	22,293,416 円		その他収入	19,913 円
	事業経費	15,338,531 円		小計	19,913 円
	小計	57,088,170 円			
支出一収入		57,068,257 円	支出に対する収入の割合		0.03 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※秩父市あらかわ武道場の光熱水費も含まれます。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	509,715.80 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	11,335.97 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
管理教室棟	C	C	C	B	B	49 点	
特別教室棟	A	B	B	A	A	84 点	
体育館	B	B	B	A	A	81 点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

秩父第一中学校共同調理場

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育施設	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	秩父第一中学校共同調理場		所在地	滝の上町4048	
施設概要	秩父第一中学校、秩父第二中学校、影森中学校、高篠中学校に配食しています。				
棟数	1	延床面積(合計)	715.82㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
共同調理場	715.82㎡	RC造	2	0	1992/3/11
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	1,222 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は秩父第一中学校共同調理場から給食の配食を行っている人数です。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和5年度	
支出	施設経費	22,864,976 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	1,156,161 円		その他収入	45,304,093 円
	事業経費	128,155,281 円		小計	45,304,093 円
	小計	151,020,257 円			
支出一収入		105,716,164 円	支出に対する収入の割合		30.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※電気・水道料は秩父第一中学校に計上しています。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	123,584.50 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	210,975.19 円	

劣化度調査結果		調査対象年度		平成30年度		
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
共同調理場	A	B	B	B	D	69 点
						点
						点
						点
						点
						点

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

秩父第一小学校給食共同調理場

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育施設	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	秩父第一小学校給食共同調理場	所在地	上宮地町4780		
施設概要	秩父第一小学校、南小学校、西小学校、花の木小学校に配食しています。				
棟数	2	延床面積(合計)	431.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
共同調理場	408.00㎡	RC造	1	0	1983/3/10
倉庫	23.00㎡	CB造	1	0	1984/6/30
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出			
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	1,038 人	
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日	
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人	

※利用者数は秩父第一小学校給食共同調理場から給食の配食を行っている人数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	9,429,631 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	183,509 円		その他収入	38,202,815 円
	事業経費	91,135,918 円		小計	38,202,815 円
	小計	100,565,549 円			
支出一収入		62,362,734 円	支出に対する収入の割合		37.99 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※電気料は、秩父第一小学校に計上しています。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	96,883.96 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	233,330.74 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
共同調理場	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

荒川共同調理場

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育施設	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	荒川共同調理場		所在地	荒川上田野字浅越605-1	
施設概要	影森小学校、久那小学校、荒川東小学校、荒川西小学校、荒川中学校、久那幼稚園に配食しています。				
棟数	2	延床面積(合計)	605.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
共同調理場	517.00㎡	S造	1	0	1997/3/31
巡礼通りふれあいセンター	88.00㎡	W造	1	0	1998/3/31
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	792 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は荒川共同調理場から給食の配食を行っている人数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	30,987,334 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	10,795,667 円		その他収入	27,561,190 円
	事業経費	86,691,683 円		小計	27,561,190 円
	小計	117,679,017 円			
支出一収入		90,117,827 円	支出に対する収入の割合		23.42 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	148,584.62 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	194,510.77 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
共同調理場	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

## 北部共同調理場

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育施設	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	北部共同調理場		所在地	下吉田字井上6402-1	
施設概要	尾田蒔小学校、尾田蒔中学校、大田小学校、大田中学校、吉田小学校、吉田中学校に配食しています。				
棟数	2	延床面積(合計)	1,418.03㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
北部共同調理場	1,396.12㎡	S造	2	0	2011/3/24
車庫	21.91㎡	S造	1	0	2012/3/23
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	739 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は北部共同調理場から給食の配食を行っている人数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	43,148,910 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	13,885,051 円		その他収入	25,935,101 円
	事業経費	80,195,235 円		小計	25,935,101 円
	小計	123,344,145 円			
支出一収入		97,409,044 円	支出に対する収入の割合		21.03 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	166,906.83 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	86,982.75 円	

劣化度調査結果						調査対象年度
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
						点
						点
						点
						点
						点
						点

※北部共同調理場は劣化状況調査を実施していません。

# 施設カルテ

原谷小学校共同調理場

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育施設	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	原谷小学校共同調理場		所在地	大野原字蓼沼2991	
施設概要	原谷小学校共同調理場は、原谷小学校、秩父市温水プール、原谷公民館、秩父市コミュニティセンターとの複合施設です。原谷小学校、高篠小学校に配食しています。				
棟数	1	延床面積(合計)	367.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
給食室	367.00㎡	RC造	1	0	1995/3/23
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出			
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	795 人	
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日	
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人	

※利用者数は原谷小学校共同調理場から給食の配食を行っている人数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	8,946,336 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	3,161,668 円		その他収入	29,867,569 円
	事業経費	80,954,691 円		小計	29,867,569 円
	小計	89,901,027 円			
支出一収入		60,033,458 円	支出に対する収入の割合		33.22 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※電気・水道料は原谷小学校に計上しています。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	113,083.05 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	244,961.93 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
給食室	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。