

## VII 保健・福祉施設

## 目 次

秩父市いきがいセンター	1
ほのぼのマイタウン	3
高篠福祉交流センター	5
影森福祉交流センター	7
老人福祉センター溪流荘	9
吉田地域複合型老人福祉施設	11
秩父市ふれあいセンター	13
保健センター	15
荒川保健センター	17

# 施設カルテ

秩父市いきがいセンター

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	高齢者施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	高齢者介護課 0494-25-5205
施設名	秩父市いきがいセンター		所在地	中村町3丁目2153-1	
施設概要					
棟数	1	延床面積(合計)	363.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
秩父市いきがいセンター	363.00㎡	S造	1	0	2003/3/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	1,180 回	590 回	利用者数	3,613 人
利用コマ数	595 回	5 回	開館日数	295 日
稼働率	50.42 %	0.85 %	1日あたり利用者数	12.2 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	9,132,244 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	4,081,770 円		その他収入	0 円
	事業経費	3,248,328 円		小計	0 円
	小計	12,380,572 円			
支出一収入		12,380,572 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	3,426.67 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	34,106.26 円	

劣化度調査結果						調査対象年度		平成30年度
棟名称	判定					健全度		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備			
秩父市いきがいセンター	A	A	A	A	A	100 点		
						点		
						点		
						点		
						点		
						点		

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

ほのぼのマイタウン

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	高齢者施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	高齢者介護課 0494-25-5205
施設名	ほのぼのマイタウン		所在地	蒔田字下モ上ノ原1977	
施設概要					
棟数	2	延床面積(合計)	9,061.00㎡		
避難所等	指定福祉避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
老人ホーム	9,053.00㎡	RC造	3	0	2000/2/1
プロパンボンベ庫	8.00㎡	RC造	1	0	2000/2/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況				調査対象年度	令和5年度		
	施設全体		一般貸出				
利用可能コマ数	—	回	—	回	利用者数	—	人
利用コマ数	—	回	—	回	開館日数	—	日
稼働率	—	%	—	%	1日あたり利用者数	—	人

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	114,356,438 円	収入	使用料・利用料	1,225,452 円
	うち減価償却費	93,472,403 円		その他収入	26,890,471 円
	事業経費	111,067,338 円		小計	28,115,923 円
	小計	225,423,776 円			
支出一収入		197,307,853 円	支出に対する収入の割合		12.47 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	— 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	24,878.47 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
老人ホーム	B	B	B	A	A	81 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

## 高篠福祉交流センター

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	高齢者施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	高齢者介護課 0494-25-5205
施設名	高篠福祉交流センター		所在地	栃谷字島府369-1	
施設概要	高篠福祉交流センターは秩父市高篠デイサービスセンターとの複合施設です。				
棟数	3	延床面積(合計)	1,545.47㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
高篠福祉交流センター	1,526.36㎡	S造	2	0	2001/3/30
屋外便所	12.96㎡	W造	1	0	2001/3/30
プロパン庫	6.15㎡	S造	1	0	2001/3/30
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	5,749 回	616 回	利用者数	18,382 人
利用コマ数	5,175 回	42 回	開館日数	308 日
稼働率	90.02 %	6.82 %	1日あたり利用者数	59.7 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※高篠デイサービスセンター部分は利用者数に含まれていません。



運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	39,103,275 円	収入	使用料・利用料	3,010,814 円
	うち減価償却費	20,884,703 円		その他収入	6,132,879 円
	事業経費	3,792,019 円		小計	9,143,693 円
	小計	42,895,294 円			
支出一収入		33,751,601 円	支出に対する収入の割合		21.32 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	2,333.55 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	27,755.50 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
高篠福祉交流センター	B	C	B	B	A	68 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。



# 施設カルテ

## 影森福祉交流センター

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	高齢者施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	高齢者介護課 0494-25-5205
施設名	影森福祉交流センター		所在地	上影森字下原759-3	
施設概要	影森福祉交流センターは秩父市影森デイサービスセンター、影森学童保育室との複合施設です。				
棟数	1	延床面積(合計)	1,156.89㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
影森福祉交流センター	1,156.89㎡	S造	2	0	2000/3/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況	調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	3,114 回	308 回	利用者数	3,390 人
利用コマ数	2,834 回	28 回	開館日数	308 日
稼働率	91.01 %	9.09 %	1日あたり利用者数	11.0 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。  
 ※影森デイサービスセンター及び影森学童保育室部分は、利用者数に含まれていません。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	31,329,822 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	14,476,022 円		その他収入	4,584,509 円
	事業経費	2,567,700 円		小計	4,584,509 円
	小計	33,897,522 円			
支出一収入		29,313,013 円	支出に対する収入の割合		13.52 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	9,999.27 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	29,300.56 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
影森福祉交流センター	B	A	A	A	A	98 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

## 老人福祉センター溪流荘

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	高齢者施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	高齢者介護課 0494-25-5205
施設名	老人福祉センター溪流荘		所在地	浦山字川俣1546	
施設概要	老人福祉センター溪流荘は浦山公民館との複合施設です。				
棟数	1	延床面積(合計)	232.69㎡		
避難所等	指定緊急避難場所・指定一般避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
老人福祉センター溪流荘	232.69㎡	W造	1	0	1995/2/22
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況	調査対象年度		令和5年度
	施設全体	一般貸出	
利用可能コマ数	1,540 回	— 回	利用者数 2,463 人
利用コマ数	1,540 回	— 回	開館日数 308 日
稼働率	100.00 %	— %	1日あたり利用者数 8.0 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	5,802,861 円	収入	使用料・利用料	31,300 円
	うち減価償却費	362,884 円		その他収入	0 円
	事業経費	3,824,359 円		小計	31,300 円
	小計	9,627,220 円			
支出ー収入		9,595,920 円	支出に対する収入の割合		0.33 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	3,908.74 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	41,373.59 円	

劣化度調査結果						調査対象年度
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
						点
						点
						点
						点
						点
						点

※老人福祉センター溪流荘は劣化状況調査を実施していません。

施設カルテ

吉田地域複合型老人福祉施設

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	高齢者施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	高齢者介護課 0494-25-5205
施設名	吉田地域複合型老人福祉施設		所在地	上吉田字西女部田3352-1	
施設概要					
棟数	2	延床面積(合計)	1,307.44㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
吉田地域複合型老人福祉施設	1,301.44㎡	S造	1	0	2007/2/20
プロパン庫	6.00㎡	その他	1	0	2007/2/20
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	— 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人



運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	35,338,600 円	収入	使用料・利用料	1,014,700 円
	うち減価償却費	10,191,650 円		その他収入	2,164,912 円
	事業経費	727,700 円		小計	3,179,612 円
	小計	36,066,300 円			
支出一収入		32,886,688 円	支出に対する収入の割合		8.82 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	— 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	27,585.43 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
吉田地域複合型老人福祉施設	A	B	A	A	A	93 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

秩父市ふれあいセンター

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	障がい者福祉施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	障がい者福祉課 0494-27-7331
施設名	秩父市ふれあいセンター		所在地	中村町3丁目2154	
施設概要					
棟数	2	延床面積(合計)	1,579.66㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
秩父市ふれあいセンター	1,487.66㎡	S造	2	0	1994/9/30
倉庫兼作業所	92.00㎡	S造	1	0	1994/9/30
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況	施設全体		一般貸出	調査対象年度	令和5年度
利用可能コマ数	14,064 回		4,395 回	利用者数	3,601 人
利用コマ数	10,212 回		543 回	開館日数	293 日
稼働率	72.61 %		12.35 %	1日あたり利用者数	12.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。



運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	40,979,781 円	収入	使用料・利用料	1,425,354 円
	うち減価償却費	18,657,021 円		その他収入	1,153,526 円
	事業経費	0 円		小計	2,578,880 円
	小計	40,979,781 円			
支出一収入		38,400,901 円	支出に対する収入の割合		6.29 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	11,380.11 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	25,942.15 円	

劣化度調査結果						調査対象年度		平成30年度
棟名称	判定					健全度		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備			
秩父市ふれあいセンター	A	A	C	B	B	71 点		
						点		
						点		
						点		
						点		
						点		
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>								

# 施設カルテ

## 保健センター

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設		会計区分	一般会計
	中分類	保健施設		所管部局名	保健医療部
	その他			所管課名 (電話番号)	保健センター 0494-22-0648
施設名	保健センター		所在地	永田町3409-1	
施設概要					
棟数	2	延床面積(合計)	1,118.54㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
保健センター	970.72㎡	RC造	2	0	1981/3/25
車庫	147.82㎡	S造	1	0	1982/3/13
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	4,369 回	— 回	利用者数	— 人
利用コマ数	1,706 回	— 回	開館日数	257 日
稼働率	39.05 %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	20,282,592 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	5,526,521 円		その他収入	25,902,540 円
	事業経費	590,541,060 円		小計	25,902,540 円
	小計	610,823,652 円			
支出一収入		584,921,112 円	支出に対する収入の割合		4.24 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	— 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	546,090.13 円	

劣化度調査結果						調査対象年度		平成30年度
棟名称	判定					健全度		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備			
保健センター	B	C	D	B	B	41 点		
						点		
						点		
						点		
						点		
						点		

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

## 荒川保健センター

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	保健・福祉施設	会計区分	一般会計	
	中分類	保健施設	所管部局名	保健医療部	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健センター 0494-22-0648	
施設名	荒川保健センター		所在地	荒川日野字下も原70-1	
施設概要	荒川保健センターは荒川農村環境改善センターとの複合施設です。主に1階を荒川農村環境改善センターが、2階を荒川保健センターが使用しています。				
棟数	1	延床面積(合計)	473.80㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
保健センター	473.80㎡	RC造	2	0	1991/3/20
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	2,196 回	— 回	利用者数	— 人
利用コマ数	0 回	— 回	開館日数	244 日
稼働率	0.00 %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	4,291,801 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	3,455,811 円		その他収入	272,400 円
	事業経費	15,944,124 円		小計	272,400 円
	小計	20,235,925 円			
支出一収入		19,963,525 円	支出に対する収入の割合		1.35 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	— 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	42,709.85 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
保健センター	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。