

## VI 子育て支援施設

## 目 次

日野田保育所	.....	1
永田保育所	.....	3
影森保育所	.....	5
花の木保育所	.....	7
吉田こども園	.....	9
久那幼稚園	.....	11
中村児童館・高齢者憩いの家	.....	13
下郷児童館	.....	15

# 施設カルテ

日野田保育所

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼保・こども園		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	保育こども課 0494-25-5206
施設名	日野田保育所		所在地	日野田町1丁目599-1	
施設概要					
棟数	2	延床面積(合計)	741.10㎡		
避難所等					

棟情報						
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
保育室	733.18㎡	RC造	2	0	1981/3/10	
倉庫	7.92㎡	CB造	1	0	1981/3/10	
その他						

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	37 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は日野田保育所の園児数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	15,588,147 円	収入	使用料・利用料	1,929,700 円
	うち減価償却費	5,001,852 円		その他収入	3,114,217 円
	事業経費	105,727,887 円		小計	5,043,917 円
	小計	121,316,034 円			
支出一収入		116,272,117 円	支出に対する収入の割合		4.16 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	3,278,811.73 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	163,697.25 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
保育室	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

永田保育所

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼保・こども園		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	保育こども課 0494-25-5206
施設名	永田保育所		所在地	永田町3427-1	
施設概要					
棟数	2	延床面積(合計)	898.69㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
保育所	896.38㎡	RC造	2	0	1978/3/31
プロパン庫	2.31㎡	CB造	1	0	1978/3/31
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	72 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は永田保育所の園児数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	18,503,697 円	収入	使用料・利用料	6,328,900 円
	うち減価償却費	2,935,416 円		その他収入	3,114,217 円
	事業経費	157,446,350 円		小計	9,443,117 円
	小計	175,950,047 円			
支出一収入		166,506,930 円	支出に対する収入の割合		5.37 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	2,443,750.65 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	195,785.03 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
保育所	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

影森保育所

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号				資産管理番号	
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼保・こども園		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	保育こども課 0494-25-5206
施設名	影森保育所		所在地	下影森字乙勘定1081-8	
施設概要					
棟数	3	延床面積(合計)	494.05㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
保育所	477.00㎡	RC造	1	0	1980/2/29
プロパン庫	2.31㎡	CB造	1	0	1980/2/29
倉庫	14.74㎡	CB造	1	0	1980/2/29
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	21 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は影森保育所の園児数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	13,367,546 円	収入	使用料・利用料	172,400 円
	うち減価償却費	2,398,366 円		その他収入	3,114,217 円
	事業経費	85,296,213 円		小計	3,286,617 円
	小計	98,663,759 円			
支出一収入		95,377,142 円	支出に対する収入の割合		3.33 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出／人）	4,698,274.24 円	
延床面積あたりコスト（支出／面積）	199,704.00 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
保育所	C	C	D	B	B	38 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。



施設カルテ

花の木保育所

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号				資産管理番号	
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼保・こども園		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	保育こども課 0494-25-5206
施設名	花の木保育所		所在地	上町3丁目1757-1	
施設概要					
棟数	1	延床面積(合計)	1,082.60㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
保育所	1,082.60㎡	S造	1	0	2004/9/30
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	86 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は花の木保育所の園児数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	26,713,163 円	収入	使用料・利用料	5,197,900 円
	うち減価償却費	10,216,511 円		その他収入	3,832,217 円
	事業経費	176,231,059 円		小計	9,030,117 円
	小計	202,944,222 円			
支出一収入		193,914,105 円	支出に対する収入の割合		4.45 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	2,359,816.53 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	187,460.02 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
保育所	A	A	B	B	B	84 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

# 施設カルテ

吉田こども園

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼保・こども園		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	保育こども課 0494-25-5206
施設名	吉田こども園		所在地	下吉田字上野3912-1	
施設概要					
棟数	5	延床面積(合計)	1,426.55㎡		
避難所等					

棟情報						
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
教育部	870.00㎡	S造	1	0	1991/3/15	
教育部 配膳室	8.70㎡	W造	1	0	2012/1/31	
渡り廊下	39.12㎡	その他	1	0	2020/9/30	
保育部	430.00㎡	W造	1	0	1953/4	
保育部 遊戯室	78.73㎡	W造	1	0	2010/8/31	
その他						

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	84 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は吉田こども園の園児数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	26,144,793 円	収入	使用料・利用料	4,814,190 円
	うち減価償却費	5,123,518 円		その他収入	3,415,817 円
	事業経費	164,585,258 円		小計	8,230,007 円
	小計	190,730,051 円			
支出一収入		182,500,044 円	支出に対する収入の割合		4.32 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	2,270,595.85 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	133,700.22 円	

劣化度調査結果						調査対象年度		平成30年度
棟名称	判定					健全度		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備			
教育部	B	B	B	B	B	75 点		
						点		
						点		
						点		
						点		
						点		
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について  A：概ね良好  B：部分的に劣化  C：広範囲に劣化  D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について  A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>								

施設カルテ

久那幼稚園

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼保・こども園		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	学校教育課 0494-25-5228
施設名	久那幼稚園		所在地	久那字田中2183-1	
施設概要	久那幼稚園は久那小学校との複合施設です。				
棟数	1	延床面積(合計)	264.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
幼稚園園舎	264.00㎡	RC造	3	0	1987/3/20
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況			調査対象年度	令和5年度
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	— 回	— 回	利用者数	3 人
利用コマ数	— 回	— 回	開館日数	— 日
稼働率	— %	— %	1日あたり利用者数	— 人

※利用者数は久那幼稚園の園児数です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	18,937,520 円	収入	使用料・利用料	6,400 円
	うち減価償却費	11,259,255 円		その他収入	46,800 円
	事業経費	18,571,284 円		小計	53,200 円
	小計	37,508,804 円			
支出一収入		37,455,604 円	支出に対する収入の割合		0.14 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	12,502,934.67 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	142,078.80 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
幼稚園園舎	C	C	B	B	B	62 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

# 施設カルテ

中村児童館・高齢者憩いの家

施設情報				基準日	2024/3/31
整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼児・児童施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	子育て支援課 0494-26-6535
施設名	中村児童館・高齢者憩いの家		所在地	中村町2丁目10-14	
施設概要					
棟数	3	延床面積(合計)	579.73㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
事務所	535.10㎡	S造	2	0	1994/3/15
倉庫	14.58㎡	S造	1	0	1994/3/15
駐輪場	30.05㎡	S造	1	0	1994/3/15
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況	調査対象年度		令和5年度
	施設全体	一般貸出	
利用可能コマ数	1,170 回	586 回	利用者数 9,477 人
利用コマ数	632 回	63 回	開館日数 293 日
稼働率	54.02 %	10.75 %	1日あたり利用者数 32.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。  
 ※高齢者憩いの家の利用状況を一般貸出に記載しています。利用者数は中村児童館が9,207人、高齢者憩いの家が270人です。

運営・維持にかかる経費			調査対象年度		令和5年度
支出	施設経費	13,778,198 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	5,969,443 円		その他収入	0 円
	事業経費	13,328,104 円		小計	0 円
	小計	27,106,302 円			
支出一収入		27,106,302 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	2,860.22 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	46,756.77 円	

劣化度調査結果		調査対象年度					平成30年度
棟名称	判定					健全度	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備		
事務所	B	B	B	B	B	75 点	
						点	
						点	
						点	
						点	
						点	

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。




# 施設カルテ

下郷児童館

施設情報		基準日		2024/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	子育て支援施設		会計区分	一般会計
	中分類	幼児・児童施設		所管部局名	福祉部
	その他			所管課名 (電話番号)	子育て支援課 0494-26-6535
施設名	下郷児童館		所在地	阿保町3822-1	
施設概要	下郷児童館は秩父市子育て支援センター、秩父市教育相談室との複合施設です。				
棟数	2	延床面積(合計)	732.88㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
下郷児童館	718.32㎡	S造	2	0	1998/3/25
倉庫	14.56㎡	S造	1	0	1998/3/25
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況	調査対象年度		令和5年度	
	施設全体	一般貸出		
利用可能コマ数	1,546 回	— 回	利用者数	20,986 人
利用コマ数	1,491 回	— 回	開館日数	291 日
稼働率	96.44 %	— %	1日あたり利用者数	72.1 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※下郷児童館、秩父市子育て支援センター、秩父市教育相談室を合算した利用状況です。利用者数は下郷児童館が17,923人、秩父市子育て支援センターが2,396人、秩父市教育相談室が667人となっています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和5年度	
支出	施設経費	20,135,376 円	収入	使用料・利用料	0 円
	うち減価償却費	9,918,765 円		その他収入	0 円
	事業経費	31,934,812 円		小計	0 円
	小計	52,070,188 円			
支出一収入		52,070,188 円	支出に対する収入の割合		0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※下郷児童館、秩父市子育て支援センター、秩父市教育相談室の経費を合算した経費となっています。</p>					

コスト計算		
	コスト計算	備考
1人あたりコスト（支出/人）	2,481.19 円	
延床面積あたりコスト（支出/面積）	71,048.72 円	

劣化度調査結果		調査対象年度		平成30年度		
棟名称	判定					健全度
	屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	
下郷児童館	B	B	B	B	B	75 点
						点
						点
						点
						点
						点

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好  
 B：部分的に劣化  
 C：広範囲に劣化  
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上  
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。