

XI その他

目 次

| | |
|---------------------|----|
| 市有住宅（大輪） | 1 |
| 大滝特産物販売センター | 3 |
| 農園村役場 | 5 |
| 釜の上農園村（農林産物直売所兼休憩所） | 7 |
| 龍勢茶屋（農林産物直売所兼休憩所） | 9 |
| ちちふバイオマス元気村発電所 | 11 |
| 聖地公園 | 13 |
| そば処「ちちふ花見の里」 | 15 |

施設カルテ

市有住宅（大輪）

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|--------------|----------|---------|----------------|-------------------------|
| 整理番号 | | | | 資産管理番号 | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | 市有住宅 | | 所管部局名 | 大滝総合支所 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 大滝市民福祉課 0494-55-0101 |
| 施設名 | 貸付（市有住宅（大輪）） | | 所在地 | 大滝字大輪637-1 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 10 | 延床面積（合計） | 586.20㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
|-----|--------|----|----|----|--------|
| | | | 地上 | 地下 | |
| 住宅 | 75.90㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 61.10㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 61.10㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 61.10㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| 住宅 | 54.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1957/3 |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| 利用状況 | 施設全体 | | 一般貸出 | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
|---------|------|---|------|---|-----------|-------|
| 利用可能コマ数 | — | 回 | — | 回 | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — | 回 | — | 回 | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — | % | — | % | 1日あたり利用者数 | — 人 |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 363,850 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 0 円 |
| | うち減価償却費 | 0 円 | | その他収入 | 547,150 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 547,150 円 |
| | 小計 | 363,850 円 | | | |
| 支出一収入 | | -183,300 円 | 支出に対する収入の割合 | | 150.38 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|----------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | — 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 620.69 円 | |

| 劣化度調査結果 | | | | | | 調査対象年度 |
|---------|-------|----|-------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |

※市有住宅（大輪）は劣化状況調査を実施していません。

施設カルテ

大滝特産物販売センター

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|-------------|----------|---------|----------------|-------------------------|
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | 直売所等 | | 所管部局名 | 大滝総合支所 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 大滝地域振興課 0494-55-0861 |
| 施設名 | 大滝特産物販売センター | | 所在地 | 大滝字岡本4277 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 2 | 延床面積(合計) | 229.41㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|-------------|---------|----|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 特産館 | 225.00㎡ | W造 | 1 | 0 | 1994/3/31 |
| 倉庫(総合振興会館奥) | 4.41㎡ | W造 | 1 | 0 | 1994/3/31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p> |

| 利用状況 | | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
|---------|------|------|-----------|-------|
| | 施設全体 | 一般貸出 | | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | — 回 | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | — 回 | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — % | — % | 1日あたり利用者数 | — 人 |
| | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 支出 | 施設経費 | 8,146,199 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 0 円 |
| | うち減価償却費 | 2,940,339 円 | | その他収入 | 5,205,860 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 5,205,860 円 |
| | 小計 | 8,146,199 円 | | | |
| 支出ー収入 | | 2,940,339 円 | 支出に対する収入の割合 | | 63.91 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | — 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 35,509.35 円 | |

| 劣化度調査結果 | | | | | | 調査対象年度 |
|---------|-------|----|-------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |

※大滝特産物販売センターは劣化状況調査を実施していません。

施設カルテ

農園村役場

| | | | | | |
|------|-----------|----------|---------|----------------|-------------------------|
| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | 直売所等 | | 所管部局名 | 荒川総合支所 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 荒川地域振興課 0494-54-2114 |
| 施設名 | 貸付（農園村役場） | | 所在地 | 荒川日野字大塚538-1 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 4 | 延床面積（合計） | 595.19㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|-------|---------|-----|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 農園村役場 | 227.85㎡ | W造 | 2 | 0 | 1987/3/31 |
| 倉庫 | 27.59㎡ | その他 | 1 | 0 | 1990/2/14 |
| アーチ看板 | 38.00㎡ | S造 | 1 | 0 | 1990/2/14 |
| 付随施設 | 301.75㎡ | W造 | 1 | 0 | 1998/4/1 |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| | | | | |
|---------|------|------|-----------|-------|
| 利用状況 | | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
| | 施設全体 | 一般貸出 | | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | — 回 | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | — 回 | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — % | — % | 1日あたり利用者数 | — 人 |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 支出 | 施設経費 | 9,557,747 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 0 円 |
| | うち減価償却費 | 4,077,689 円 | | その他収入 | 3,103,200 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 3,103,200 円 |
| | 小計 | 9,557,747 円 | | | |
| 支出－収入 | | 6,454,547 円 | 支出に対する収入の割合 | | 32.47 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | － 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 16,058.31 円 | |

| 劣化度調査結果 | | | | | | 調査対象年度 |
|---------|-------|----|-------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |

※農園村役場は劣化状況調査を実施していません。

施設カルテ

釜の上農園村（農林物産直売所兼休憩所）

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|-------------------------|----------|---------|----------------|-------------------------|
| 整理番号 | | | | 資産管理番号 | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | 直売所等 | | 所管部局名 | 吉田総合支所 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 吉田地域振興課 0494-72-6083 |
| 施設名 | 貸付（釜の上農園村（農林物産直売所兼休憩所）） | | | 所在地 | 下吉田字上野3941 |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 3 | 延床面積（合計） | 503.18㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟情報 | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|----------|--|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 | |
| | | | 地上 | 地下 | | |
| 物産販売・休憩所 | 470.57㎡ | W造 | 2 | 0 | 1994/3/1 | |
| 便所 | 19.11㎡ | W造 | 1 | 0 | 1995/4 | |
| 便所 | 13.50㎡ | W造 | 1 | 0 | 1994/3/1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| | 出典：国土地理院ウェブサイト |

| 利用状況 | | | | 調査対象年度 | 令和5年度 | | |
|---------|------|---|------|--------|-----------|---|---|
| | 施設全体 | | 一般貸出 | | | | |
| 利用可能コマ数 | — | 回 | — | 回 | 利用者数 | — | 人 |
| 利用コマ数 | — | 回 | — | 回 | 開館日数 | — | 日 |
| 稼働率 | — | % | — | % | 1日あたり利用者数 | — | 人 |
| | | | | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 0 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 149,875 円 |
| | うち減価償却費 | 0 円 | | その他収入 | 0 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 149,875 円 |
| | 小計 | 0 円 | | | |
| 支出一収入 | | -149,875 円 | 支出に対する収入の割合 | | #DIV/0! % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|--------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出/人） | — 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出/面積） | 0.00 円 | |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 | | | | | 平成30年度 |
|----------|-------|--------|-------|------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 | |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | | |
| 物産販売・休憩所 | 未 | C | B | B | B | 64 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

龍勢茶屋（農林産物直売所兼休憩所）

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|-----------------------|----------|---------|----------------|-------------------------|
| 整理番号 | | | | 資産管理番号 | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | 直売所等 | | 所管部局名 | 吉田総合支所 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 吉田地域振興課 0494-72-6083 |
| 施設名 | 貸付（龍勢茶屋（農林産物直売所兼休憩所）） | | | 所在地 | 吉田久長字若宮34-2 |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 1 | 延床面積（合計） | 479.85㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|-------------------|---------|----|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 龍勢茶屋（農林産物直売所兼休憩所） | 479.85㎡ | W造 | 1 | 0 | 1994/3/31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| 利用状況 | | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
|---------|------|------|-----------|-------|
| | 施設全体 | 一般貸出 | | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | — 回 | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | — 回 | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — % | — % | 1日あたり利用者数 | — 人 |
| | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|-----------|-------------|---------|---------|
| 支出 | 施設経費 | 816,286 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 7,854 円 |
| | うち減価償却費 | 525,206 円 | | その他収入 | 0 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 7,854 円 |
| | 小計 | 816,286 円 | | | |
| 支出ー収入 | | 808,432 円 | 支出に対する収入の割合 | | 0.96 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | － 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 1,701.13 円 | |

| 劣化度調査結果 | | | | | | 調査対象年度 |
|--|-------|----|-------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| <p>※龍勢茶屋（農林産物直売所兼休憩所）は劣化状況調査を実施していません。</p> | | | | | | |

施設カルテ

ちちぶバイオマス元気村発電所

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| 整理番号 | | | | 資産管理番号 | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | その他 | | 所管部局名 | 環境部 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 環境課 0494-22-2378 |
| 施設名 | ちちぶバイオマス元気村発電所 | 所在地 | 上吉田字向山4924-3 | | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 4 | 延床面積(合計) | 367.59㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|----------------------|---------|----|----|----|------------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| ちちぶバイオマス元気村発電所 | 316.94㎡ | S造 | 2 | 0 | 2006/12/28 |
| てんぶら油リサイクル工場 リサイクル工場 | 14.98㎡ | S造 | 1 | 0 | 2007/9/10 |
| てんぶら油リサイクル工場 油等保管庫 | 11.62㎡ | S造 | 1 | 0 | 2007/9/10 |
| BDF発電機収納庫 | 24.05㎡ | S造 | 1 | 0 | 2014/3/14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p> |

| 利用状況 | | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
|---------|------|------|-----------|-------|
| | 施設全体 | 一般貸出 | | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | — 回 | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | — 回 | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — % | — % | 1日あたり利用者数 | — 人 |
| | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|--------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 11,441,200 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 0 円 |
| | うち減価償却費 | 6,958,859 円 | | その他収入 | 257,067 円 |
| | 事業経費 | 5,738,039 円 | | 小計 | 257,067 円 |
| | 小計 | 17,179,239 円 | | | |
| 支出一収入 | | 16,922,172 円 | 支出に対する収入の割合 | | 1.50 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出/人） | — 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出/面積） | 46,734.78 円 | |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 | | | | | 平成30年度 |
|----------------|-------|--------|-------|------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 | |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | | |
| ちちぶバイオマス元気村発電所 | C | C | B | B | B | 62 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

聖地公園

| | | | | | |
|------|-----------------|----------|----------------|---------------------------|-----------|
| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | その他 | 所管部局名 | 環境部 | |
| | その他 | | 所管課名 (電話番号) | 聖地公園管理事務所 0494-22-3469 | |
| 施設名 | 聖地公園 | | 所在地 | 山田字南上ノ原990 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 15 | 延床面積(合計) | 1,610.08㎡ | | |
| 避難所等 | 指定緊急避難場所・広域避難場所 | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|---------------|--|-----|----|----|------------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 中央屋外便所 | 34.24㎡ | CB造 | 1 | 0 | 1967/3/31 |
| 納骨堂 | 18.08㎡ | RC造 | 1 | 0 | 1973/7/16 |
| 車庫 | 24.84㎡ | W造 | 1 | 0 | 1980/3/31 |
| のぞみ工房ぽっぽ | 209.79㎡ | W造 | 1 | 0 | 1971/3/31 |
| 倉庫 | 60.48㎡ | W造 | 1 | 0 | 1971/3/31 |
| 休憩室(はんとく会事務所) | 271.57㎡ | W造 | 1 | 0 | 1980/3/31 |
| はんとく会事務所脇倉庫 | 49.68㎡ | W造 | 1 | 0 | 1971/3/31 |
| 交通公園ゴーカート置場 | 32.40㎡ | S造 | 1 | 0 | 1970/3/31 |
| 交通公園事務所 | 9.72㎡ | S造 | 1 | 0 | 2007/12/28 |
| 聖地公園倉庫 | 19.44㎡ | S造 | 1 | 0 | 2007/12/28 |
| 交通公園脇便所 | 30.43㎡ | CB造 | 1 | 0 | 1975/8/28 |
| メモリアルホール | 583.24㎡ | RC造 | 2 | 0 | 1986/3/10 |
| その他 | 作業員事務所(37.71㎡)、やすらぎ亭(199.30㎡)、車庫(29.16㎡) | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| 利用状況 | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---------|--------|---------|------------------|
| | 施設全体 | 一般貸出 | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | 690 回 | 利用者数 5,166 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | 144 回 | 開館日数 345 日 |
| 稼働率 | — % | 20.87 % | 1日あたり利用者数 15.0 人 |

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。
 ※ハコモノ以外の聖地公園グラウンドの利用状況です。駐車場としての使用日数は含まれていません。

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|---------------|-------------|---------|---------------|
| 支出 | 施設経費 | 89,697,521 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 43,245,486 円 |
| | うち減価償却費 | 6,216,911 円 | | その他収入 | 76,739,057 円 |
| | 事業経費 | 35,763,191 円 | | 小計 | 119,984,543 円 |
| | 小計 | 125,460,712 円 | | | |
| 支出一収入 | | 5,476,169 円 | 支出に対する収入の割合 | | 95.64 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出/人） | — 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出/面積） | 77,922.04 円 | |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 | | | | | 平成30年度 |
|----------|-------|--------|-------|------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 | |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | | |
| メモリアルホール | A | B | B | B | B | 77 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

そば処「ちちぶ花見の里」

| | | | | | |
|------|------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------|
| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | その他 | 所管部局名 | 荒川総合支所 | |
| | その他 | | 所管課名 (電話番号) | 荒川地域振興課 0494-54-2114 | |
| 施設名 | 貸付(そば処「ちちぶ花見の里」) | | 所在地 | 荒川上田野字森ノ西413-3 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 5 | 延床面積(合計) | 579.42㎡ | | |
| 避難所等 | 指定緊急避難場所 | | | | |

| 棟情報 | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|------------|--|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 | |
| | | | 地上 | 地下 | | |
| 厨房棟 | 97.00㎡ | W造 | 1 | 0 | 2007/7/20 | |
| 駐車場トイレ棟 | 46.30㎡ | W造 | 1 | 0 | 2007/7/20 | |
| 食事処棟 | 309.00㎡ | W造 | 1 | 0 | 2007/10/12 | |
| 直売所 | 39.70㎡ | W造 | 1 | 0 | 2007/10/12 | |
| 農機具倉庫 | 87.42㎡ | S造 | 1 | 0 | 2008/3/21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 施設外観 | 周辺地図 |
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| | | | | |
|---------|------|------|-----------|-------|
| 利用状況 | | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
| | 施設全体 | 一般貸出 | | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | — 回 | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | — 回 | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — % | — % | 1日あたり利用者数 | — 人 |
| | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 5,632,849 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 0 円 |
| | うち減価償却費 | 1,690,491 円 | | その他収入 | 135,128 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 135,128 円 |
| | 小計 | 5,632,849 円 | | | |
| 支出－収入 | | 5,497,721 円 | 支出に対する収入の割合 | | 2.40 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | － 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 9,721.53 円 | |

| 劣化度調査結果 | | | | | | 調査対象年度 |
|---------|-------|----|-------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |

※そば処「ちちぶ花見の里」は劣化状況調査を実施していません。